



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001157

VECTRA GLS - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 17/07/2025 15:06

Data Vistoria: 23/05/2025 10:53

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 197228

Modelo: VECTRA GLS - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1994/1994

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: BPU5577

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Motor BIN:
C20NE31010363L

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi: 9BGLK19BRRB310814

Nr Chassi BIN:
9BGLK19BRRB310814

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: I358310578

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001157

Placa: BPU5577

Data Impressão: 17/07/2025 15:06

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BGLK19BRRB310814

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	Avariado
Capô:	Avariado	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Traseira Esquerda:	OK
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001157

Placa: BPU5577

Data Impressão: 17/07/2025 15:06

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BGLK19BRRB310814

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BPU5577	Renavam	00622870149
Chassi	9BGLK19BRRB310814	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	C20NE31010363L	Nr Caixa Câmbio	I358310578
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	VECTRA GLS	Ano Fab.	1994
Ano Mod.	1994	Cor	AZUL
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	CAMPINAS-SP	Espécie	PASSEIRO
Potência	116	Procedência Veículo	NACIONAL
Cilindradas	2000	Capacidade Passageiros	5



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.834,00
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	2.834,00
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	C**** H***** M***** P*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

Página 3



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001157

Placa: BPU5577

Data Impressão: 17/07/2025 15:06

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BGLK19BRRB310814




CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



ID Vistoria: 00001157		Placa: BPU5577		Data Impressão: 17/07/2025 15:06	
Nr Motor: Motor Divergente		Nr Chassi: 9BGLK19BRRB310814			
Vistoria Financeira:					
Valor Avaliado: R\$ 500,00		Valor FIPE: R\$ 0,00			
Depreciação (%): 0,00%		Valor Depreciado: R\$ 500,00			
Totais:					
Sub-Total: 500,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 500,00	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____