



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001507

FIAT TIPO SLX - IMP



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 17/07/2025 15:08

Data Vistoria: 28/05/2025 15:36

Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

Local de atendimento:

Endereço: rua Miguel cascaldi junior, 141, Jardim São José, CAMPINAS/SP. CEP: 13035-280.

Vistoria Veicular:

OSA: 197351

Modelo: FIAT TIPO SLX - IMP

Ano Fab / Modelo: 1994/1995

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL / CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: BRJ7151

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Motor BIN: 1604758

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)

Nr Chassi: ZFA160000R5065790

Nr Chassi BIN:
ZFA160000R5065790

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001507

Placa: BRJ7151

Data Impressão: 17/07/2025 15:08

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: ZFA160000R5065790

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Farol Direito:	Avariado
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	OK	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado
Porta Dianteira Direita:	Avariado	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	Avariado	Porta Traseira Esquerda:	OK
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando	Parabrisa Traseiro:	OK
Chave de Rodas:	N/A	Macaco:	N/A
Triângulo:	N/A	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	Forração Do Teto:	Avariado
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	N/A	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001507

Placa: BRJ7151

Data Impressão: 17/07/2025 15:08

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: ZFA160000R5065790

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BRJ7151	Renavam	00628610335
Chassi	ZFA160000R5065790	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1604758	Categoria	PARTICULAR
Marca	IMP	Modelo	FIAT TIPO SLX
Ano Fab.	1994	Ano Mod.	1995
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	109

Procedência Veículo IMPORTADA



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.835,23
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	2.835,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	7*****	Proprietário	J*** N*** G***** P*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001507

Placa: BRJ7151

Data Impressão: 17/07/2025 15:08

Nr Motor: MOTOR TROCADO

Nr Chassi: ZFA160000R5065790



CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TRASEIRA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ID Vistoria: 00001507	Placa: BRJ7151	Data Impressão: 17/07/2025 15:08
Nr Motor: MOTOR TROCADO	Nr Chassi: ZFA160000R5065790	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 1.700,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 1.700,00	
Totais:		
Sub-Total: 1.700,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 1.700,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

- Orientações:
1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
 2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria	Data: __/__/____
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA	