



E-LEILÕES \*Vistoria  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001108

### MONZA SL E 2.0 - CHEVROLET



Vistoriador: Nicholas Thomas Rangel

Data Impressão: 17/07/2025 15:33

Data Vistoria: 22/05/2025 14:53

#### Cliente:

Nome: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

CPF/CNPJ: 44.602.720/0001-00

#### Vistoria Veicular:

OSA: 198349

Modelo: MONZA SL E 2.0 - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1990/1990 Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMDEC MUNICIPAL /  
CAMPINAS-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: BNS5313

UF/Cidade Placa: SP/CAMPINAS-  
SP

**Nr Motor: Motor Divergente**

**Nr Motor BIN: 20YVH31114428**

Condições Motor: MOTOR DIVERGENTE DO BIN ( MOTOR  
TROCADO )

Nr Chassi: 9BGJK69YLLB028247

Nr Chassi BIN:  
9BGJK69YLLB028247

Condições Chassi: CHASSI COM OXIDAÇÃO ACENTUADA

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

#### Leilão:

Leilão: Leilão de Veículo Apreendidos - EMDEC

Responsável: Celso

#### Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00001108

Placa: BNS5313

Data Impressão: 17/07/2025 15:33

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BGJK69YLLB028247

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Estado Geral Do Veículo

|                                   |          |                                    |          |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Parachoque Dianteiro:             | Avariado | Parachoque Traseiro:               | Avariado |
| Farol Direito:                    | OK       | Farol Esquerdo:                    | OK       |
| Parabrisa Dianteiro:              | OK       | Capô:                              | OK       |
| Teto:                             | OK       | Retrovisor Lado Direito:           | Avariado |
| Retrovisor Lado Esquerdo:         | Avariado | Porta Dianteira Direita:           | OK       |
| Porta Dianteira Esquerda:         | OK       | Porta Traseira Direita:            | Avariado |
| Porta Traseira Esquerda:          | Avariado | Porta Malas:                       | Avariado |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: | Avariado | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | OK       |
| Vidro Traseiro Esquerdo:          | Avariado | Vidro Traseiro Direito:            | Avariado |
| Lanterna Traseira Direita:        | Avariado | Lanterna Traseira Esquerda:        | Avariado |
| Parabrisa Traseiro:               | OK       | Chave de Rodas:                    | N/A      |
| Macaco:                           | N/A      | Triângulo:                         | N/A      |
| Bancos Dianteiros:                | Avariado | Bancos Traseiros:                  | Avariado |
| Forração Do Teto:                 | Avariado | Forração Interna:                  | Avariado |
| Pedais:                           | Avariado | Volante:                           | Avariado |
| Alavanca da Marcha:               | Avariado | Painel de Instrumentos:            | Avariado |
| Pneus Dianteiros:                 | Avariado | Pneus Traseiros:                   | Avariado |
| Rodas Traseiras:                  | Avariado | Estepe:                            | N/A      |
| Rodas Dianteiras:                 | Avariado | Condição de locomoção:             | N/A      |



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001108

Placa: BNS5313

Data Impressão: 17/07/2025 15:33

Nr Motor: Motor Divergente

Nr Chassi: 9BGJK69YLLB028247

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



## BIN ESTADUAL

|                     |                   |                     |                |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO     | Tipo                | AUTOMOVEL      |
| Placa               | BNS5313           | Renavam             | 00425650650    |
| Chassi              | 9BGJK69YLLB028247 | Situação Chassi     | NORMAL         |
| Nr Motor            | 20YVH31114428     | Categoria           | PARTICULAR     |
| Marca               | CHEVROLET         | Modelo              | MONZA SL E 2.0 |
| Ano Fab.            | 1990              | Ano Mod.            | 1990           |
| Cor                 | PRETA             | Combustível         | GASOLINA       |
| UF                  | SP                | Município           | CAMPINAS-SP    |
| Potência            | 109               | Procedência Veículo | NACIONAL       |
| Cilindradas         | 2000              |                     |                |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                     |                                            |               |                             |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Déb IPVA            | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA                  | Débito DPVAT  | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT  |
| Déb Licenc          | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$<br>167,74 | Débito Multas | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS |
| Valor Débito Licenc | 167,74                                     |               |                             |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

|                       |        |              |                     |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 0***** | Proprietário | G**** C***** B***** |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------|



## Restrições:

|                     |               |                      |             |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto     | NADA CONSTA   | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |

Página 3




## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001108

Placa: BNS5313

Data Impressão: 17/07/2025 15:33

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr Motor: Motor Divergente                                                          |                                                                                     | Nr Chassi: 9BGJK69YLLB028247                                                         |  |
|    |    |   |  |
| CHASSI                                                                              | PLACA                                                                               | FRENTE                                                                               |  |
|    |    |   |  |
| MOTOR COMPARTIMENTO                                                                 | MOTOR                                                                               | DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA                                                          |  |
|   |   |  |  |
| TETO                                                                                | TRASEIRA                                                                            | DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA                                                           |  |
|  |  |                                                                                      |  |
| INTERIOR                                                                            | INTERIOR 02                                                                         |                                                                                      |  |

|                                   |                |                                      |                                         |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Vistoria: 00001108             | Placa: BNS5313 | Data Impressão: 17/07/2025 15:33     |                                         |
| Nr Motor: Motor Divergente        |                | Nr Chassi: 9BGJK69YLLB028247         |                                         |
| <b>Vistoria Financeira:</b>       |                |                                      |                                         |
| Valor Avaliado: <b>R\$ 333,85</b> |                | Valor FIPE: <b>R\$ 0,00</b>          |                                         |
| Depreciação (%): <b>0,00%</b>     |                | Valor Depreciado: <b>R\$ 333,85</b>  |                                         |
| <b>Totais:</b>                    |                |                                      |                                         |
| Sub-Total: <b>333,85</b>          |                | Depreciação Forçada(%): <b>0,00%</b> | Valor Final Avaliado: <b>R\$ 333,85</b> |

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:



1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Nicholas Thomas Rangel

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_