



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00001604



AMGC - I

Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 29/09/2025 17:58

Data Vistoria: 15/07/2025 08:34

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1369

Modelo: AMGC - I

Ano Fab / Modelo: 2008/2008

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: CYR0031

UF/Cidade Placa:
SC/FLORIANOPOLIS-SC

Nr Motor: SEM ACESSO

Nr Motor BIN: 98H102746

Nr Chassi: 5GRGN22898H102746

Nr Chassi BIN:
5GRGN22898H102746

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Laranja

Cor BIN: Laranja

Quilometragem: 37.801.000 km

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:


NAO FOI POSSIVEL ACESSAR O NÚMERO DO MOTOR.




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001604

Placa: CYR0031

Data Impressão: 29/09/2025 17:58

Nr Motor: SEM ACESSO

Nr Chassi: 5GRGN22898H102746

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	OK
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001604

Placa: CYR0031

Data Impressão: 29/09/2025 17:58

Nr Motor: SEM ACESSO

Nr Chassi: 5GRGN22898H102746

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - RENAJUD



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Atenção para o bloqueio RENAJUD



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa		Renavam	00173115349
Chassi	5GRGN22898H102746	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	98H102746	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	AMGC
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	LARANJA	Combustível	GASOLINA
UF	SC	Município	FLORIANOPOLIS-SC
Espécie	ESPECIAL	Potência	393
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	6200	Capacidade Carga	98
Capacidade Passageiros	5	PBT	390
CMT	372		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 47.522,81	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.149,77	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 130,16
Valor Débito IPVA	47.522,81	Valor Débito Licenc	1.149,77
Valor Débito Multa	130,16		


ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Página 3

Proprietário	C*** S***** R*****
--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA
		RESTRICAO JUDICIAL	
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO
		FIDUCIARIA	
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00173115349
Chassi	5GRGN22898H102746	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	98H102746	Município	FLORIANOPOLIS
UF	SC	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	I/AMGC/HUMMER H2 SUT
Ano Fab	2008	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	6200	Cor	LARANJA
Potência	393	Capacidade Passageiros	5
CMT	372	CPF/CNPJ Faturado	64.132.434/0001-28
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



BLOQUEIO RENAJUD

Placa		Modelo				
Ano Fabricação		Ano Modelo				
Chassi		Renavam				
Orgão Judicial	Restrição	Tribunal	Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
TRIBUNAL DE JUSTICA RIO GRANDE DO SUL - 7A VARA CIVEL DE FC PORTO ALEGRE	TRANSFERENCIA	-	00111500875873			18/05/2020
TRIBUNAL DE JUSTICA RIO GRANDE DO SUL - 7A VARA CIVEL DE FC PORTO ALEGRE	PENHORA	-	50005303220158210001			13/05/2024
TRIBUNAL DE JUSTICA RIO GRANDE DO SUL - VARA DEREF DE PORTO ALEGRE	CIRCULACAO	-	00111600946683			15/08/2017
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4A REGIAO - 29A VT PORTO ALEGRE	TRANSFERENCIA	-	00201684120165040029			22/06/2017



Orgão Judicial	Restrição	Tribunal	Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4A REGIAO - 2A VT GRAVATAI	TRANSFERENCIA	-	00203581120155040232			09/09/2022
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4A REGIAO - 2A VT GRAVATAI	TRANSFERENCIA	-	00211393320155040232			27/11/2019
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4A REGIAO - 1A VT SANTA CRUZ DO SUL	CIRCULACAO	-	00207584620165040731			27/01/2022
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - 3A V FR VILA MIMOSA	TRANSFERENCIA	-	00100850220148260084			17/09/2019



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001604

Placa:


Data Impressão: 29/09/2025 17:58

Nr Motor: SEM ACESSO


Nr Chassi: 5GRGN22898H102746



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00001604

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 29/09/2025 17:58

Nr Motor: SEM ACESSO

Nr Chassi: 5GRGN22898H102746

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 650.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **40,00%**Valor Depreciado: **R\$ 390.000,00****Totais:**Sub-Total: **390.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 390.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/__