



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001605



TUCSON GLSB - HYUNDAI



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Data Vistoria: 15/07/2025 14:09

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1241

Modelo: TUCSON GLSB - HYUNDAI

Ano Fab / Modelo: 2011/2012

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: EYC6509

UF/Cidade Placa: SP/MOGI DAS CRUZES-SP

Nr Motor: G4GCA997379

Nr Motor BIN: G4GCA997379

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 95PJN81BPCB020123

Nr Chassi BIN: 95PJN81BPCB020123

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Quilometragem: 57.818 km

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

VEICULO TRANCADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001605

Placa: EYC6509

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: G4GCA997379

Nr Chassi: 95PJN81BPCB020123

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001605

Placa: EYC6509

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: G4GCA997379

Nr Chassi: 95PJN81BPCB020123

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	EYC6509	Renavam	00335709702
Chassi	95PJN81BPCB020123	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G4GCA997379	Categoria	PARTICULAR
Marca	HYUNDAI	Modelo	TUCSON GLSB
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	MOGI DAS CRUZES-SP
Espécie	MISTO	Potência	143
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Carga	47	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	209
CMT	359		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 10.741,15	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 85,13
Valor Débito IPVA	10.741,15	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	85,13	Valor Débito DPVAT	5,23
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	Z**** M***** D* S**** M*
-----------------------	--------	--------------	--------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	EYC6509	Renavam	00335709702
Chassi	95PJN81BPCB020123	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G4GCA997379	Município	MOGI DAS CRUZES
UF	SP	Tipo	CAMIONETA
Categoria	MISTO	Marca Modelo	HYUNDAI/TUCSON GLSB
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cor	PRETA
Potência	143	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0,47	CMT	359


PTB	2,09	CPF/CNPJ Faturado	05758531000161
UF Faturamento	SP		
BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
		INTENCAO DE GRAVAMES	
Restrição 2	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 4	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br	

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001605	Placa: EYC6509	Data Impressão: 06/08/2025 16:07
Nr Motor: G4GCA997379	Nr Chassi: 95PJN81BPCB020123	

		
CHASSI	PLACA	FRENTE
		
MOTOR COMPARTIMENTO	MOTOR	DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA
		
TETO	COLUNA DIANTEIRA ESQ	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001605

Placa: EYC6509

Data Impressão: 06/08/2025 16:07

Nr Motor: G4GCA997379

Nr Chassi: 95PJN81BPCB020123

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 42.300,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 16.920,00****Totais:**Sub-Total: **16.920,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 16.920,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____