



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001578

PEUGEOT 408 ALLURE - PEUGEOT



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 18/07/2025 12:32

Data Vistoria: 08/07/2025 09:12

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

CPF/CNPJ: 86.051.398/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 18

Modelo: PEUGEOT 408 ALLURE - PEUGEOT

Ano Fab / Modelo: 2011/2012

Categoria: Passeio e Utilitário

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MJX5239

UF/Cidade Placa: SC/SAO BENTO DO
SUL-SC

Nr Motor: 10XN110105377

Nr Motor BIN: 10XN110105377

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 8AD4DRFJVC053366

Nr Chassi BIN: 8AD4DRFJVC053366

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)**Combustível BIN: Gasolina e Álcool**

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Quilometragem: 170.799 km

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

Responsável: Carla Eloise

Observações:

carla_eloise@saobentodosul.sc.gov.br

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001578

Placa: MJX5239

Data Impressão: 18/07/2025 12:32

Nr Motor: 10XN110105377

Nr Chassi: 8AD4DRFJVC053366

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Traseiro:	Avariado	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	OK	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Traseira Esquerda:	OK
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001578

Placa: MJX5239

Data Impressão: 18/07/2025 12:32

Nr Motor: 10XN110105377

Nr Chassi: 8AD4DRFJVC053366

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Combustível selecionado difere do Combustível BIN



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	MJX5239	Renavam	00405461607
Chassi	8AD4DRFJVC053366	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10XN110105377	Categoria	OFICIAL
Marca	PEUGEOT	Modelo	PEUGEOT 408 ALLURE
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SC	Município	SAO BENTO DO SUL-SC
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	151
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1997	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	187
CMT	267		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 149,37	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	149,37		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	M***** D* S** B**** D* S**
--------------	----------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MJX5239	Renavam	00405461607
Chassi	8AD4DRFJVC053366	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10XN110105377	Município	SAO BENTO DO SUL
UF	SC	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/PEUGEOT/408 ALLURE
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1997
Cor	BRANCA	Potência	151
Capacidade Passageiros	5	CMT	267
CPF/CNPJ Faturado	73.712.978/0001-50	UF Faturamento	SC

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001578

Placa: MJX5239

Data Impressão: 18/07/2025 12:32

Nr Motor: 10XN110105377

Nr Chassi: 8AD4DRFJVC053366



CHASSI




PLACA



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00001578

Placa: MJX5239

Data Impressão: 18/07/2025 12:32

Nr Motor: 10XN110105377

Nr Chassi: 8AD4DRFJVC6053366

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 6

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____