



E-LEILÕES \*Vistoria  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001586



M.BENZ413CDI SPRINTERM - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 18/07/2025 12:33

Data Vistoria: 08/07/2025 12:56

### Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

CPF/CNPJ: 86.051.398/0001-00

### Vistoria Veicular:

OSA: 19

Modelo: M.BENZ413CDI SPRINTERM - MERCEDES-BENZ

Ano Fab / Modelo: 2011/2012

Categoria: Microônibus e Ônibus

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MJ15725

UF/Cidade Placa: SC/SAO BENTO DO SUL-SC

Nr Motor: 61198170136564

Nr Motor BIN: 61198170136564

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

8AC904663CE060950

Nr Chassi BIN: 8AC904663CE060950

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 71162011731643

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

### Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

Responsável: Carla Eloise

Observações:


carla\_eloise@saobentodosul.sc.gov.br

### Observação:

SEM BATERIA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00001586

Placa: MJ15725

Data Impressão: 18/07/2025 12:33

Nr Motor: 61198170136564

Nr Chassi: 8AC904663CE060950

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Estado Geral Do Veículo

|                                    |          |                                   |          |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Parachoque Dianteiro:              | Avariado | Parachoque Traseiro:              | Avariado |
| Farol Direito:                     | OK       | Farol Esquerdo:                   | OK       |
| Parabrisa Dianteiro:               | OK       | Capô:                             | OK       |
| Teto:                              | OK       | Retrovisor Lado Direito:          | OK       |
| Retrovisor Lado Esquerdo:          | OK       | Porta Dianteira Direita:          | OK       |
| Porta Dianteira Esquerda:          | OK       | Porta Traseira Direita:           | OK       |
| Porta Malas:                       | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Direita: | OK       |
| Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | OK       | Vidro Traseiro Esquerdo:          | OK       |
| Vidro Traseiro Direito:            | OK       | Lanterna Traseira Direita:        | OK       |
| Lanterna Traseira Esquerda:        | OK       | Parabrisa Traseiro:               | OK       |
| Bancos Dianteiros:                 | OK       | Bancos Traseiros:                 | OK       |
| Forração Do Teto:                  | OK       | Forração Interna:                 | OK       |
| Pedais:                            | OK       | Volante:                          | OK       |
| Alavanca da Marcha:                | OK       | Painel de Instrumentos:           | OK       |
| Pneus Dianteiros:                  | Avariado | Pneus Traseiros:                  | Avariado |
| Rodas Traseiras:                   | OK       | Estepe:                           | Avariado |
| Rodas Dianteiras:                  | OK       | Condição de locomoção:            | N/A      |



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001586

Placa: MJ15725

Data Impressão: 18/07/2025 12:33

Nr Motor: 61198170136564

Nr Chassi: 8AC904663CE060950

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

|                     |                        |                        |                |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO          | Tipo                   | MICRO-ONIBUS   |
| Placa               | MJ15725                | Renavam                | 00475093143    |
| Chassi              | 8AC904663CE060950      | Situação Chassi        | NORMAL         |
| Nr Motor            | 61198170136564         | Nr Caixa Câmbio        | 71162011731643 |
| Categoria           | OFICIAL                | Marca                  | MERCEDES-BENZ  |
| Modelo              | M.BENZ413CDI SPRINTERM | Ano Fab.               | 2011           |
| Ano Mod.            | 2012                   | Cor                    | PRATA          |
| Combustível         | DIESEL                 | UF                     | SC             |
| Município           | SAO BENTO DO SUL-SC    | Espécie                | PASSAGEIRO     |
| Potência            | 129                    | Procedência Veículo    | IMPORTADA      |
| Carroceria          | INEXISTENTE            | Capacidade Passageiros | 20             |
| Nr Eixos            | 2                      | Terceiro Eixo          | 7411301654343  |
| PBT                 | 460                    | CMT                    | 610            |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|            |                                    |               |                             |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Déb IPVA   | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA          | Débito DPVAT  | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT  |
| Déb Licenc | NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Proprietário | M***** D* S** B**** D* S** |
|--------------|----------------------------|



## Restrições:

|                     |               |                      |             |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto     | NADA CONSTA   | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |

Página 3



## BIN FEDERAL

|               |             |          |               |
|---------------|-------------|----------|---------------|
| Tipo Consulta | BIN FEDERAL | Situação | EM CIRCULACAO |
|---------------|-------------|----------|---------------|

|                |                          |                        |                    |
|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Placa          | MJ15725                  | Renavam                | 00475093143        |
| Chassi         | 8AC904663CE060950        | Remarcação Chassi      | NORMAL             |
| Nr Motor       | 61198170136564           | Caixa Câmbio           | 71162011731643     |
| Município      | SAO BENTO DO SUL         | UF                     | SC                 |
| Tipo           | MICRO-ONIBUS             | Categoria              | PASSAGEIRO         |
| Marca Modelo   | I/M.BENZ413CDI/SPRINTERM | Ano Fab                | 2011               |
| Ano Mod        | 2012                     | Procedência Veículo    | ESTRANGEIRA        |
| Montagem       | COMPLETA                 | Nr Carroceria          | INEXISTENTE        |
| Nr Eixos       | 2                        | Nr Eixo Traseiro       | 7411301654343      |
| Combustível    | DIESEL                   | Cor                    | PRATA              |
| Potência       | 129                      | Capacidade Passageiros | 20                 |
| CMT            | 610                      | CPF/CNPJ Faturado      | 39.786.983/0010-60 |
| UF Faturamento | PR                       |                        |                    |



## BIN FEDERAL - Restrições:

|               |               |                    |             |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Situação      | EM CIRCULACAO | Restrição Judicial | NADA CONSTA |
| Restrição RFB | NADA CONSTA   |                    |             |



## RENAJUD (CORTESIA):

|         |             |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|



## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001586

Placa: MJ15725


Data Impressão: 18/07/2025 12:33

Nr Motor: 61198170136564


Nr Chassi: 8AC904663CE060950




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

ID Vistoria: 00001586

Placa: MJ15725

Data Impressão: 18/07/2025 12:33

Nr Motor: 61198170136564

Nr Chassi: 8AC904663CE060950

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Página 6