



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001595

26.220 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 18/07/2025 12:35

Data Vistoria: 09/07/2025 11:14

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

CPF/CNPJ: 86.051.398/0001-00

Vistoria Veicular:

OSA: 21

Modelo: 26.220 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo:
2005/2005

Categoria: Caminhão, Carreta, Reboque e Semi-Reboque

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MDP9137

UF/Cidade Placa: SC/SAO BENTO DO SUL-SC

Nr Motor: 0030544437

Nr Motor BIN: 0030544437

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BW4M82UX5R530750

Nr Chassi BIN: 9BW4M82UX5R530750

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal São Bento do Sul SC

Responsável: Carla Eloise

Observações:

carla_eloise@saobentodosul.sc.gov.br

Observação:

VEICULO SEM BATERIA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001595

Placa: MDP9I37

Data Impressão: 18/07/2025 12:35

Nr Motor: 0030544437

Nr Chassi: 9BW4M82UX5R530750

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	N/A
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001595

Placa: MDP9I37

Data Impressão: 18/07/2025 12:35

Nr Motor: 0030544437

Nr Chassi: 9BW4M82UX5R530750

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	MDP9I37	Renavam	00865150885
Chassi	9BW4M82UX5R530750	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	0030544437	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	26.220
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2005
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SC	Município	SAO BENTO DO SUL-SC
Espécie	CARGA	Potência	218
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	BASCULANTE
Cilindradas	8270	Capacidade Carga	157
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	3
PBT	3500	CMT	3500



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 149,37	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	149,37		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	8*****	Proprietário	M***** D* S** B**** D* S**
-----------------------	--------	--------------	----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MDP9137	Renavam	00865150885
Chassi	9BW4M82UX5R530750	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	0030544437	Município	SAO BENTO DO SUL
UF	SC	Tipo	CAMINHAO
Categoria	CARGA	Marca Modelo	VW/26.220
Ano Fab	2005	Ano Mod	2005
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	SC0H11021050021	Nr Eixos	3
Combustível	DIESEL	Cilindradas	8270
Cor	BRANCA	Potência	218
Capacidade Passageiros	3	CMT	3500
CPF/CNPJ Faturado	85.131.704/0003-18	UF Faturamento	SC

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001595

Placa: MDP9137

Data Impressão: 18/07/2025 12:35

Nr Motor: 0030544437

Nr Chassi: 9BW4M82UX5R530750



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



COLUNA DIANTEIRA ESQ

MOTOR



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00001595

Placa: MDP9I37

Data Impressão: 18/07/2025 12:35

Nr Motor: 0030544437

Nr Chassi: 9BW4M82UX5R530750

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

Página 6

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____