



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVADO

Numeração: 00001632



208 GRIFFE A - PEUGEOT



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 05/09/2025 14:55

Data Vistoria: 05/08/2025 08:53

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1438

Modelo: 208 GRIFFE A - PEUGEOT

Ano Fab / Modelo: 2015/2015

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: 10DG060001155

Nr Motor BIN: 10DG060001155

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 936CLNFN2FB033581

Nr Chassi BIN: 936CLNFN2FB033581

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: TS702812822

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA COM AVARIA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001632

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:55

Nr Motor: 10DG060001155

Nr Chassi: 936CLNFN2FB033581

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001632

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:55

Nr Motor: 10DG060001155

Nr Chassi: 936CLNFN2FB033581

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - RENAJUD

- !

Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- !

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- !

Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓

SENATRAN - Restrições
- ✓

Multas Federais
- !

Atenção para o bloqueio RENAJUD

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	01052519978
Chassi	936CLNFN2FB033581	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DG060001155	Nr Caixa Câmbio	TS702812822
Categoria	PARTICULAR	Marca	PEUGEOT
Modelo	208 GRIFFE A	Ano Fab.	2015
Ano Mod.	2015	Cor	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SP
Município	SAO PAULO-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	122	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1587
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	162	CMT	202

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 0,01	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	0,01	Valor Débito Licenc	167,74
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	P**** N**** D* A****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01052519978
Chassi	936CLNFN2FB033581	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DG060001155	Caixa Câmbio	TS702812822
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSEIRO
Marca Modelo	PEUGEOT/208 GRIFFE A	Ano Fab	2015
Ano Mod	2015	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Nr Eixos	2	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1587	Cor	PRETA
Potência	122	Capacidade Passageiros	5
CMT	202	PTB	1,62
CPF/CNPJ Faturado	06962409000175	UF Faturamento	SP



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição 2	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



BLOQUEIO RENAJUD

Placa		Modelo				
Ano Fabricação		Ano Modelo				
Chassi	936CLNFN2FB033581		Renavam			
Orgão Judicial	Restrição	Tribunal	Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
8898 - 7A VARA CIVEL CENTRAL	TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE	TJSP - TRIBUNAL DE JUSTICA SAO PAULO	10497432620188260100			29/10/2020
8893 - 6A VARA CIVEL CENTRAL	TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE	TJSP - TRIBUNAL DE JUSTICA SAO PAULO	10060170220188260100			15/12/2021
8893 - 6A VARA CIVEL CENTRAL	CIRCULACAO	TJSP - TRIBUNAL DE JUSTICA SAO PAULO	10060170220188260100			15/03/2019 Página 4
1880 - 9 VARA FEDERAL CRIMINAL - SP	TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE	TRF03 -	00104749620174036181			04/09/2017
1880 - 9 VARA FEDERAL CRIMINAL - SP	LICENCIAMENTO	TRF03 -	00104749620174036181			04/09/2017



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001632

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:55

Nr Motor: 10DG060001155


Nr Chassi: 936CLNFN2FB033581




CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 04







ADICIONAL 05



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ID Vistoria: 00001632

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:55

Nr Motor: 10DG060001155

Nr Chassi: 936CLNFN2FB033581

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 46.466,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 18.586,40**

Página 6

Totais:

Sub-Total: **18.586,40**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 18.586,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____