



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001619

COROLLA XEI20FLEX - TOYOTA



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 15/09/2025 17:43

Data Vistoria: 30/07/2025 11:16

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estr. Bonsucesso, 2422, RIO BAIXO, ITAQUAQUECETUBA/SP. CEP: 07251-280.**

Vistoria Veicular:

OSA: **1058**Modelo: **COROLLA XEI20FLEX - TOYOTA**Ano Fab / Modelo: **2014/2015**Categoria: **Passeio e Utilitário**Local armazenamento: **PÁTIO TAUBATÉ / ITAQUAQUECETUBA-SP**Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**Nr Motor: **M221084**Nr Motor BIN: **M221084**Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**Nr Chassi: **9BRBDWHE1F0210348**Nr Chassi BIN: **9BRBDWHE1F0210348**Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **14307346**

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: **Prata**Cor BIN: **Prata**Tem KIT GNV: **Não**Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:


VEICULO PARADO A 4 ANOS



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001619

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 17:43

Nr Motor: M221084

Nr Chassi: 9BRBDWHE1F0210348

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001619

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:43

Nr Motor: M221084

Nr Chassi: 9BRBDWHE1F0210348

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	01007694847
Chassi	9BRBDWHE1F0210348	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M221084	Nr Caixa Câmbio	14307346
Categoria	PARTICULAR	Marca	TOYOTA
Modelo	COROLLA XEI20FLEX	Ano Fab.	2014
Ano Mod.	2015	Cor	PRATA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SP
Município	SAO PAULO-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	154	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1987
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	170	CMT	170



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 19.432,92	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	19.432,92	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito DPVAT	5,23		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	R**** L**** P*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01007694847
Chassi	9BRBDWHE1F0210348	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M221084	Caixa Câmbio	14307346
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	Ano Fab	2014
Ano Mod	2015	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Nr Eixos	2	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1987	Cor	PRATA
Potência	154	Capacidade Passageiros	5



CMT 170 CPF/CNPJ Faturado 05027327000332

UF Faturamento SP

 BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001619 Placa: [REDACTED] Data Impressão: 15/09/2025 17:43
Nr Motor: M221084 Nr Chassi: 9BRBDWHE1F0210348




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 03



ADICIONAL 08

Nr Motor: M221084

Nr Chassi: 9BRBDWHE1F0210348

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 81.700,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 32.680,00****Totais:**Sub-Total: **32.680,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 32.680,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____