



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001629

CITY EX FLEX - HONDA



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 15/09/2025 17:41

Data Vistoria: 01/08/2025 16:48

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estr. Ferroviário João de Oliveira, 100, IPANEMA DAS PEDRAS, SOROCABA/SP. CEP: 18052-464.**

Complemento: **GRUPO CARVALHO / SOROCABA-SP / (15) 99632-5535**

Vistoria Veicular:

OSA: **1119**

Modelo: **CITY EX FLEX - HONDA**

Ano Fab / Modelo: **2010/2011**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO CARVALHO / SOROCABA-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **[REDACTED]**

UF/Cidade Placa:
SP/SOROCABA-SP

Nr Motor: **L15A81201373**

Nr Motor BIN: **L15A81201373**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **93HGM2640BZ101372**

Nr Chassi BIN:
93HGM2640BZ101372

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Cinza**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

VEICULO BATIDO, PARA-CHOQUE FRONTAL E TRASEIRO AVARIADOS, PORTA TRASEIRA ESQUERDA AVARIADA, DIAGONAL TRASEIRA DIREITA AVARIADO



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001629

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 17:41

Nr Motor: L15A81201373

Nr Chassi: 93HGM2640BZ101372

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001629

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 17:41

Nr Motor: L15A81201373

Nr Chassi: 93HGM2640BZ101372

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00227268083
Chassi	93HGM2640BZ101372	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	L15A81201373	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CITY EX FLEX
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2011
Cor	CINZA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SOROCABA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	116
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1496	Capacidade Passageiros	5
PBT	154	CMT	1



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 10.882,54	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	10.882,54	Valor Débito Licenc	167,74
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	L***** L**** D* S****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: SINISTRADO/RECUPERADO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00227268083
Chassi	93HGM2640BZ101372	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	L15A8-1201373	Município	SOROCABA
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/CITY EX FLEX
Ano Fab	2010	Ano Mod	2011
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1496	Cor	CINZA
Potência	116	Capacidade Passageiros	5
CMT	1	PTB	1,54



CPF/CNPJ Faturado	02553913000160	UF Faturamento	SP
BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	SINISTRADO/RECUPERADO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br .	




FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001629	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 15/09/2025 17:41
Nr Motor: L15A81201373	Nr Chassi: 93HGM2640BZ101372	



CHASSI




FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04




ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ID Vistoria: 00001629	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 15/09/2025 17:41
Nr Motor: L15A81201373	Nr Chassi: 93HGM2640BZ101372	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 39.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00
Depreciação (%): 80,00%	Valor Depreciado: R\$ 7.800,00

Totais:

Sub-Total: 7.800,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 7.800,00
---------------------	-------------------------------	------------------------------------



A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____