



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001636

UNO MILLE ECONOMY - FIAT



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 15/09/2025 20:15

Data Vistoria: 06/08/2025 14:45

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **SP-193, Jacupiranga, JACUPIRANGA. CEP: 1194000.**

Vistoria Veicular:

OSA: **1241**Modelo: **UNO MILLE ECONOMY - FIAT**Ano Fab / Modelo: **2009/2010**Categoria: **Passeio e Utilitário**Local armazenamento: **PÁTIO UNIVALE / JACUPIRANGA/SP**Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa:
PR/CURITIBA-PRNr Motor: **146E10119015557**Nr Motor BIN:
146E10119015557Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**Nr Chassi: **9BD15802AA6338554**Nr Chassi BIN:
9BD15802AA6338554Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: **Branca**Cor BIN: **Branca**Tem KIT GNV: **Não**Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001636

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:15

Nr Motor: 146E10119015557

Nr Chassi: 9BD15802AA6338554

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✗ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001636

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:15

Nr Motor: 146E10119015557

Nr Chassi: 9BD15802AA6338554

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00158695178
Chassi	9BD15802AA6338554	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	146E10119015557	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	UNO MILLE ECONOMY
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2010
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	CURITIBA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	66
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
PBT	123	CMT	200



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 3.413,49	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 378,44	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.090,49
Valor Débito IPVA	3.413,49	Valor Débito Licenc	378,44
Valor Débito Multa	2.090,49		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: AYMORE CFI
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00158695178
Chassi	9BD15802AA6338554	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	146E1011*9015557*	Município	CURITIBA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/UNO MILLE ECONOMY
Ano Fab	2009	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	79799060	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	BRANCA
Potência	66	Capacidade Passageiros	5
CMT	200	CPF/CNPJ Faturado	16.701.716/0001-56
UF Faturamento	RS		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJD (CORTESIA):

RENAJD	NADA CONSTA
--------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001636	Placa:	Data Impressão: 15/09/2025 20:15
Nr Motor: 146E10119015557	Nr Chassi: 9BD15802AA6338554	



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



ID Vistoria: 00001636		Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 15/09/2025 20:15	
Nr Motor: 146E10119015557		Nr Chassi: 9BD15802AA6338554		
Vistoria Financeira:				
Valor Avaliado: R\$ 20.400,00		Valor FIPE: R\$ 0,00		
Depreciação (%): 80,00%		Valor Depreciado: R\$ 4.080,00		
Totais:				
Sub-Total: 4.080,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 4.080,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____