



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVADO

Numeração: 00001654



DK160 - JTZ



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 04/09/2025 15:13

Data Vistoria: 21/08/2025 11:16

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **RUA HIKARI KURACHI, 1136, PARQUE SANTA AMELIA, ITAPECERICA DA SERRA/SP. CEP: 06852-850.**

Complemento: **74VH+8VF Itapecerica da Serra, SP**

Vistoria Veicular:

OSA: **1668**

Modelo: **DK160 - JTZ**

Ano Fab / Modelo: **2023/2024**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO PVD / ITAPECERICA DA SERRA/SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**

Nr Motor: **160FMJBR203103**

Nr Motor BIN: **160FMJBR203103**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **99KPKBCJRM203103**

Nr Chassi BIN: **99KPKBCJRM203103**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

-



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001654

Placa:

Data Impressão: 04/09/2025 15:13

Nr Motor: 160FMJBR203103

Nr Chassi: 99KPCCKBCJRM203103

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	OK	CARENAGEM DA RABETA:	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	PARALAMA TRASEIRO:	OK
PAINEL:	OK	CARENAGEM DO PAINEL:	OK
BLOCO OPTICO:	OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	OK	RETROVISOR DIREITO:	OK
CAPA BANCO:	OK	ESTRIBO:	OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK	PROTETOR DE ESCAPE:	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001654

Placa:

Data Impressão: 04/09/2025 15:13

Nr Motor: 160FMJBR203103

Nr Chassi: 99KPCCKBCJRM203103

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa		Renavam	01373047612
Chassi	99KPCCKBCJRM203103	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	160FMJBR203103	Categoria	PARTICULAR
Marca	JTZ	Modelo	DK160
Ano Fab.	2023	Ano Mod.	2024
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	162
Capacidade Passageiros	2	PBT	31



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 334,24	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 847,26
Valor Débito IPVA	334,24	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	847,26		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M**** D* F***** F***** D* S****
-----------------------	--------	--------------	---------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	BLOQUEIO GUINCHO: VEICULO APREENDIDO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01373047612
Chassi	99KPCCKBCJRM203103	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	160FMJ-BR203103	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	JTZ/DK160
Ano Fab	2023	Ano Mod	2024
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	162	Cor	VERMELHA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0,31
CPF/CNPJ Faturado	31613228000180	UF Faturamento	SP



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001654

Placa:

Data Impressão: 04/09/2025 15:13

Nr Motor: 160FMJBR203103

Nr Chassi: 99KPCCKBCJRM203103



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



ID Vistoria: 00001654	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 04/09/2025 15:13
Nr Motor: 160FMJBR203103	Nr Chassi: 99KPCKBCJRM203103	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 13.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 80,00%	Valor Depreciado: R\$ 2.600,00	
Totais:		
Sub-Total: 2.600,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 2.600,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e **Página 06** correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

<https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/394482?codLote=158304>

6/7

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____