



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVADO

Numeração: 00001642



GUERRA AG GR - SR



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 04/09/2025 15:06

Data Vistoria: 18/08/2025 16:59

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ESTRADA DOS ROMEROS, 50, CENTRO, SANTANA DO PARNAIBA/SP. CEP: 06501-001.**Complemento: **SP-312, 50 - Km 40 - Centro, Santana de Parnaíba -**

Vistoria Veicular:

OSA: **1498**Modelo: **GUERRA AG GR - SR**Ano Fab / Modelo:
2014/2014Categoria: **Caminhão, Carreta,
Reboque e Semi-Reboque**Local armazenamento: **PÁTIO AUTO RESGATE PARNAIBA /
SANTANA DO PARNAIBA-SP**Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa:
PR/PLANALTO-PR

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Nr Chassi: **9AA07133GEC127750**Nr Chassi BIN:
9AA07133GEC127750Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos
padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: **Cinza**Cor BIN: **Cinza**Tem KIT GNV: **Não**Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

..



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001642

Placa: AYC8J84

Data Impressão: 04/09/2025 15:06

Nr Motor:

Nr Chassi: 9AA07133GEC127750

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001642

Placa: AYC8J84

Data Impressão: 04/09/2025 15:06

Nr Motor:

Nr Chassi: 9AA07133GEC127750

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	SEMI-REBOQUE
Placa		Renavam	00997269405
Chassi	9AA07133GEC127750	Situação Chassi	NORMAL
Categoria	ALUGUEL	Marca	SR
Modelo	GUERRA AG GR	Ano Fab.	2014
Ano Mod.	2014	Cor	CINZA
UF	PR	Município	PLANALTO-PR
Espécie	CARGA	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAR ABERTA	Capacidade Carga	1805
Nr Eixos	3	PBT	2550



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 283,83	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

Valor Débito Licenc	283,83
---------------------	--------

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: ALERTA SICREDI FRONT PR SC SP
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALERTA SICREDI FRONT PR SC SP	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: ALERTA
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA 09 11 2023	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



BIN FEDERAL



Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00997269405
Chassi	9AA07133GEC127750	Remarcação Chassi	NORMAL
Município	PLANALTO	UF	PR
Tipo	SEMI-REBOQUE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	SR/GUERRA AG GR	Ano Fab	2014
Ano Mod	2014	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	CAR ABERTA
Nr Eixos	3	Combustível	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO
Cor	CINZA	CPF/CNPJ Faturado	88.665.146/0006-01
UF Faturamento	PR		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001642	Placa:	Data Impressão: 04/09/2025 15:06
Nr Motor:	Nr Chassi: 9AA07133GEC127750	



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ID Vistoria: 00001642

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 04/09/2025 15:06

Nr Motor:

Nr Chassi: 9AA07133GEC127750

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 80.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 32.000,00****Totais:**Sub-Total: **32.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 32.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____