



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001640

28.460 METEOR 6X2 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 15/09/2025 20:33

Data Vistoria: 18/08/2025 16:10

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ESTRADA DOS ROMEROS, 50, CENTRO, SANTANA DO PARNAIBA/SP. CEP: 06501-001.**

Complemento: **SP-312, 50 - Km 40 - Centro, Santana de Parnaíba -**

Vistoria Veicular:

OSA: **1498**

Modelo: **28.460 METEOR 6X2 - VOLKSWAGEN**

Ano Fab / Modelo:
2022/2023

Categoria: **Caminhão, Carreta, Reboque e Semi-Reboque**

Local armazenamento: **PÁTIO AUTO RESGATE
PARNAIBA / SANTANA DO PARNAIBA-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **[redacted]**

UF/Cidade Placa:
PR/PLANALTO-PR

Nr Motor: **5256380A196380**

Nr Motor BIN:
5256380A196380

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **953998TH3PR201681**

Nr Chassi BIN:
953998TH3PR201681

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: **Prata**

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Civil**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

PARADO A MAIS OU MENOS 2 ANOS, NÃO FOI POSSIVEL VASCULHAR O CAMINHÃO PARA PEGAR O NUMERO DE MOTOR, MÁIS ESTÉ VEICULO TEM APENAS 5 MIL RODADOS, ELE É TODO ORIGINAL DE FABRICA RODOU POUCO TEMPO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001640

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:33

Nr Motor: 5256380A196380

Nr Chassi: 953998TH3PR201681

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001640

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:33

Nr Motor: 5256380A196380

Nr Chassi: 953998TH3PR201681

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - FIPE



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



FIPE



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO TRATOR
Placa		Renavam	01326323617
Chassi	953998TH3PR201681	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	5256380A196380	Categoria	ALUGUEL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	28.460 METEOR 6X2
Ano Fab.	2022	Ano Mod.	2023
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	PR	Município	PLANALTO-PR
Espécie	TRACAO	Potência	460
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAB. EST.
Cilindradas	1240	Capacidade Passageiros	2
Nr Eixos	3	PBT	2300
CMT	7000		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 24.285,37	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 283,83	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 249,73
Valor Débito IPVA	24.285,37	Valor Débito Licenc	283,83
Valor Débito Multa	249,73		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA:	Página 3
		984.3.17425457 BANCO VOLKSWAGEN SA		
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: 984.3.17425457	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: 30 09 2024	
	BANCO VOLKSWAGEN SA			

Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
FIDUCIARIA 98431742545 7			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01326323617
Chassi	953998TH3PR201681	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	5256380A196380	Município	PLANALTO
UF	PR	Tipo	CAMINHAO TRATOR
Categoria	TRACAO	Marca Modelo	VW/28.460 METEOR 6X2
Ano Fab	2022	Ano Mod	2023
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	CAB. EST.	Nr Eixos	3
Combustível	DIESEL	Cilindradas	1240
Cor	PRATA	Potência	460
Capacidade Passageiros	2	CMT	7000
CPF/CNPJ Faturado	84.938.430/0002-20	UF Faturamento	PR

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
515177-5	08/2025	VOLKSWAGEN	METEOR 28.460 6X2 2P (DIESEL)(E5)	23	D	461.713,00	461.713,00



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001640

Placa:

Data Impressão: 15/09/2025 20:33

Nr Motor: 5256380A196380

Nr Chassi: 953998TH3PR201681



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ID Vistoria: 00001640

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 15/09/2025 20:33

Nr Motor: 5256380A196380

Nr Chassi: 953998TH3PR201681

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 461.700,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **40,00%**Valor Depreciado: **R\$ 277.020,00****Totais:**Sub-Total: **277.020,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 277.020,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do

software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____