



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001684



HONDA - I



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 03/09/2025 15:36

Data Vistoria: 27/08/2025 14:12

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1720

Modelo: HONDA - I

Ano Fab / Modelo:
2007/2007

Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Moto e Side
Car

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: MG/TRES
CORACOES-MG

Nr Motor: SC57E2322456

Nr Motor BIN: SC57E2322456

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: JH2SC57917M300612

Nr Chassi BIN:
JH2SC57917M300612

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Vermelho

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001684

Placa:

Data Impressão: 03/09/2025 15:36

Nr Motor: SC57E2322456

Nr Chassi: JH2SC57917M300612

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	✓ OK
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	✓ OK	RETROVISOR DIREITO:	✓ OK
CAPA BANCO:	⚠ AVARIADO	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK	PROTECTOR DE ESCAPE:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001684

Placa:

Data Impressão: 03/09/2025 15:36

Nr Motor: SC57E2322456

Nr Chassi: JH2SC57917M300612

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLO
Placa		Renavam	00932475221
Chassi	JH2SC57917M300612	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	SC57E2322456	Marca	I
Modelo	HONDA	Ano Fab.	2007
Ano Mod.	2007	Cor	VERMELHA
Combustível	GASOLINA	UF	MG
Município	TRES CORACOES-MG	Espécie	MOTOCICLE
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	998	Capacidade Passageiros	2



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.562,77	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 544,14	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	4.562,77	Valor Débito Licenc	544,14
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	L***** M***** P*****
--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: VEICULO AUTUADO POR DEBITO DE IPVA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: VEICULO AUTUADO POR DEBITO DE IPVA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001684

Placa:

Data Impressão: 03/09/2025 15:36

Nr Motor: SC57E2322456

Nr Chassi: JH2SC57917M300612



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



PLACA





ID Vistoria: 00001684

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/09/2025 15:36

Nr Motor: SC57E2322456

Nr Chassi: JH2SC57917M300612

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 38.100,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 40,00%

Valor Depreciado: R\$ 22.860,00

Totais:

Sub-Total: 22.860,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 22.860,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____