




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001686

LR - I



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 03/09/2025 15:44

Data Vistoria: 27/08/2025 15:40

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1720

Modelo: LR - I

Ano Fab / Modelo: 2015/2015

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
RN/NATAL-RN

Nr Motor: 181214074149204PT

Nr Motor BIN:
181214074149204PT

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: SALCA2BG0FH543836

Nr Chassi BIN:
SALCA2BG0FH543836

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não


Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:


Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001686

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/09/2025 15:44

Nr Motor: 181214074149204PT

Nr Chassi: SALCA2BG0FH543836

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ OK
Macaco:	✓ OK	Triângulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ N/A
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001686

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/09/2025 15:44

Nr Motor: 181214074149204PT

Nr Chassi: SALCA2BG0FH543836

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - FIPE



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



FIPE



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01068095641
Chassi	SALCA2BG0FH543836	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	181214074149204PT	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	LR
Ano Fab.	2015	Ano Mod.	2015
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	RN	Município	NATAL-RN
Espécie	MISTO	Potência	240
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	JIPE
Cilindradas	1999	Capacidade Carga	62
Capacidade Passageiros	7	Nr Eixos	2
PBT	260	CMT	460



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 3.586,41	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 977,22	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	3.586,41	Valor Débito Licenc	977,22
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	P* P**** A***** L***
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01068095641
Chassi	SALCA2BG0FH543836	Remarcação Chassi	NORMAL

Nr Motor	181214074149204PT	Município	NATAL
UF	RN	Tipo	UTILITARIO
Categoria	MISTO	Marca Modelo	I/LR/DISC SPT Si4 HSE 7L
Ano Fab	2015	Ano Mod	2015
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	JIPE	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1999
Cor	CINZA	Potência	240
Capacidade Passageiros	7	CMT	460
CPF/CNPJ Faturado	07.083.712/0004-03	UF Faturamento	RN

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FIPE:								
FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio	
033104-0	09/2025	LAND ROVER	DISCOVERY SPORT HSE 2.0 4X4 AUT/ FLEX	15	G	100.330,00	100.330,00	

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001686




Placa:


Data Impressão: 03/09/2025 15:44


Nr Motor: 181214074149204PT

Nr Chassi: SALCA2BG0FH543836









ID Vistoria: 00001686

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 03/09/2025 15:44

Nr Motor: 181214074149204PT

Nr Chassi: SALCA2BG0FH543836

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 100.300,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 60.180,00**

Totais:

Sub-Total: **60.180,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 60.180,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.


Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____