



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVADO

Numeração: 00001697



VW TIGUAN 2.0 TSI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 08/09/2025 18:07

Data Vistoria: 20/08/2025 14:25

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1557

Modelo: VW TIGUAN 2.0 TSI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2012/2013

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: CCT362282

Nr Motor BIN: CCT362282

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: WVGSV65N2DW558643

Nr Chassi BIN: WVGSV65N2DW558643

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:


-




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001697

Placa:

Data Impressão: 08/09/2025 18:07

Nr Motor: CCT362282

Nr Chassi: WVGSV65N2DW558643

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	OK	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001697

Placa:

Data Impressão: 08/09/2025 18:07

Nr Motor: CCT362282

Nr Chassi: WVGSV65N2DW558643

Base de Dados

1 - AGREGADO

2 - BIN ESTADUAL

3 - BIN FEDERAL

4 - RENAJUD



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Agregado - Restrições Agregado



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Atenção para o bloqueio RENAJUD



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa		Renavam	00506379302
Chassi	WVGSV65N2DW558643	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCT362282	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	VW TIGUAN 2.0 TSI
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	200
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	C FECHADA
Cilindradas	1984	Capacidade Carga	64
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	223	CMT	443



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 18.791,62	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	18.791,62	Valor Débito Licenc	167,74
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	A**** S***** G*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD



AGREGADO

Placa		UF Placa	SP
Chassi	WVGSV65N2DW558643	Marca	I/VW TIGUAN 2.0 TSI
Tipo	UTILITARIO	Combustível	GASOLINA
Cor	BRANCA	RENAVAM	
Nr Motor	CCT362282	Nr Cambio	
Nr Carroceria		NR Eixo Tras.	
Nr Eixos	2	Ano Fab	2012
Ano Modelo	2013	Situação	CIRCULACAO
Município	SAO PAULO	Especie	MISTO
Procedência	IMPORTADO	Capacidade	5
Cilindradas	1984	Capacidade	223
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	SP	Cod Orgão SRF	8931401
Data Ult. Atualização	18012013	Nr Doc Importação	1224152761
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	



Agregado - Restrições:

Restrição 1	Restrição 2
Restrição 3	Restrição 4



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00506379302
Chassi	WVGSV65N2DW558643	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCT362282	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	UTILITARIO
Categoria	MISTO	Marca Modelo	I/VW/TIGUAN 2.0 TSI
Ano Fab	2012	Ano Mod	2013
Procedência Veículo	IMPORTADA	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	C FECHADA	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1984
Cor	BRANCA	Potência	200
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	0,64
CMT	443	PTB	2,23
CPF/CNPJ Faturado	49707557000156	UF Faturamento	SP



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição 2	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

NADA CONSTA



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



BLOQUEIO RENAJUD

Placa	Modelo				
Ano Fabricação	Ano Modelo				
Chassi	Renavam				
Orgão Judicial	Restrição	Tribunal Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIAO - 9 VARA FEDERAL CRIMINAL - SP	LICENCIAMENTO -	00104749620174036181			04/09/2017



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001697

Placa:

Data Impressão: 08/09/2025 18:07

Nr Motor: CCT362282


Nr Chassi: WVGSV65N2DW558643



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA





MOTOR












PLACA





Página 6







ID Vistoria: 00001697

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 08/09/2025 18:07

Nr Motor: CCT362282

Nr Chassi: WVGSV65N2DW558643

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 65.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **40,00%**Valor Depreciado: **R\$ 39.000,00****Totais:**Sub-Total: **39.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 39.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 9

Anderson de Paula
Leiloeiro Oficial e Rural



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: __/__/____