



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001676



KA GL - FORD



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 04/09/2025 11:34

Data Vistoria: 19/08/2025 15:10

#### Ciente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

#### Vistoria Veicular:

OSA: 1555

Modelo: KA GL - FORD

Ano Fab / Modelo: 2000/2000

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

Nr Motor: C4CY698284

Nr Motor BIN: C4CY698284

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BFBSZGDAYB698284

Nr Chassi BIN: 9BFBSZGDAYB698284

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00001676

Placa: ██████████

Data Impressão: 04/09/2025 11:34

Nr Motor: C4CY698284

Nr Chassi: 9BFBSZGDAYB698284

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Faltando
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado
Parabrisa Traseiro:	Avariado	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triângulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



# CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001676

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 04/09/2025 11:34

Nr Motor: C4CY698284

Nr Chassi: 9BFBSZGDAYB698284

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ SENATRAN - Restrições

✓ Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	00735374317
Chassi	9BFBSZGDAYB698284	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	C4CY698284	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	KA GL
Ano Fab.	2000	Ano Mod.	2000
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	65
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	4

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO      Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	167,74		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 8\*\*\*\*\*      Proprietário D\*\*\*\*\* S\*\*\*\*\* S\*\*\*\*\* B\*\*\*

## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

## BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	00735374317
Chassi	9BFBSZGDAYB698284	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	C4CY698284	Município	SAO PAULO

UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	MISTO	Marca Modelo	FORD/KA GL
Ano Fab	2000	Ano Mod	2000
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	999	Cor	PRATA
Potência	65	Capacidade Passageiros	4
CPF/CNPJ Faturado	60881968000368	UF Faturamento	SP

**BIN FEDERAL - Restrições:**

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

**RENAJUD (CORTESIA):**

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

**Débitos / Multas**

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

**FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 00001676      Placa: [REDACTED]      Data Impressão: 04/09/2025 11:34  
 Nr Motor: C4CY698284      Nr Chassi: 9BFBSZGDYB698284





ID Vistoria: 00001676

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 04/09/2025 11:34

Nr Motor: C4CY698284

Nr Chassi: 9BFBSZGDAYB698284

#### Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 10.100,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **70,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 3.030,00**

#### Totais:

Sub-Total: **3.030,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 3.030,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

#### Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

*Anderson de Paula*  
Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_