



### E-LEILÕES \*Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455  
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011  
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



## LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**CONSERVADO**

Numeração: 00001683

### M.BENZ AMG G63 4M - MERCEDES-BENZ

Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA      Data Impressão: 05/09/2025 14:45      Data Vistoria: 27/08/2025 11:26

#### Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**      CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

#### Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**  
Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cícero (11) 353**

#### Vistoria Veicular:

OSA: **1670**

Modelo: **M.BENZ AMG G63 4M - MERCEDES-BENZ**      Ano Fab / Modelo: **2024/2024**      Categoria: **Passoio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**      Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **[REDACTED]**      UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**

Nr Motor: **17798030086541**      Nr Motor BIN: **17798030086541**      Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **W1NYC7GJ8RX516072**      Nr Chassi BIN: **W1NYC7GJ8RX516072**      Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:      Nr Cambio BIN: **72508505404631**

Combustível: **Gasolina**      Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Preto**      Cor BIN: **Preto**

Quilometragem: **4.068 km**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

#### Leilão:


Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**      Responsável:

#### Observação:

- (OPCIONAIS)
- Blindado DVB
- Vidros PG Super Slim com udura

#### (KILOMETRAGEM)

- 4.068 km





## CHECKLIST

ID Vistoria: 00001683

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/09/2025 14:45

Nr Motor: 17798030086541

Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

## Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	OK
Macaco:	OK	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	OK



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001683

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/09/2025 14:45

Nr Motor: 17798030086541

Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - FIPE

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

FIPE

Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01396805645
Chassi	W1NYC7GJ8RX516072	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	17798030086541	Nr Caixa Câmbio	72508505404631
Categoria	PARTICULAR	Marca	MERCEDES-BENZ
Modelo	M.BENZ AMG G63 4M	Ano Fab.	2024
Ano Mod.	2024	Cor	PRETA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SAO PAULO-SP	Espécie	MISTO
Potência	585	Procedência Veículo	IMPORTADA
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Carga	395
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
Terceiro Eixo	742610K2467117	PBT	320
CMT	64		

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 260,32
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	260,32

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	B***** C***** E***** S*
-----------------------	--------	--------------	-------------------------

Página 3

## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
---------------------	---------------	----------------------	-------------

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

## BIN FEDERAL

<b>Tipo Consulta</b>	BIN FEDERAL	<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO
<b>Placa</b>		<b>Renavam</b>	01396805645
<b>Chassi</b>	W1NYC7GJ8RX516072	<b>Remarcação Chassi</b>	NORMAL
<b>Nr Motor</b>	17798030086541	<b>Caixa Câmbio</b>	72508505404631
<b>Município</b>	SAO PAULO	<b>UF</b>	SP
<b>Tipo</b>	UTILITARIO	<b>Categoria</b>	MISTO
<b>Marca Modelo</b>	I/M.BENZ/AMG G63 4M	<b>Ano Fab</b>	2024
<b>Ano Mod</b>	2024	<b>Procedência Veículo</b>	IMPORTADA
<b>Montagem</b>	COMPLETA	<b>Nr Carroceria</b>	INEXISTENTE
<b>Nr Eixos</b>	2	<b>Nr Eixo Traseiro</b>	742610K2467117
<b>Combustível</b>	GASOLINA	<b>Cor</b>	PRETA
<b>Potência</b>	585	<b>Capacidade Passageiros</b>	5
<b>Capacidade Carga</b>	3,95	<b>CMT</b>	64
<b>PTB</b>	3,20	<b>CPF/CNPJ Faturado</b>	09688215000111
<b>UF Faturamento</b>	SP		

## BIN FEDERAL - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição 1</b>	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
<b>Restrição 2</b>	RENAJUD: SIM	<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição RFB</b>	NADA CONSTA		

## RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAM: <https://portalservicos.senatram.serpro.gov.br>

## FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
021395-0	09/2025	MERCEDES-BENZ	G-63 AMG 4MATIC 4.0 V8 BI-TB 585CV AUT.	24	G	2.047.500,00	2.047.500,00

## FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001683

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:45

Nr Motor: 17798030086541


Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072



CHASSI







FRENTE









TRASEIRA



MOTOR





Página 6



ID Vistoria: 00001683

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/09/2025 14:45

Nr Motor: 17798030086541

Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 2.047.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **30,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.433.250,00****Totais:**Sub-Total: **1.433.250,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.433.250,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo. Página 7

*Anderson de Paula*  
Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

