



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00001683



MBENZ AMG G63 4M - MERCEDES BENZ



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 07/10/2026 17:34

Data Vistoria: 27/08/2025 11:26

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1670

Modelo: MBENZ AMG G63 4M - MERCEDES BENZ

Ano Fab / Modelo: 2024/2024

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ARMAZÉM DA POLICIA
FEDERAL / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: GEG0G63

UF/Cidade Placa:
SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: 17798030086541

Nr Motor BIN:
17798030086541

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072

Nr Chassi BIN:
W1NYC7GJ8RX516072

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
72508505404631

Combustível: Gasolina

Combustível BIN:
Gasolina

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Quilometragem: 4.068 km

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

(OPCIONAIS)

- Blindado DVB
- Vidros PG Super Slim com udura

(KILOMETRAGEM)

- 4.068 km



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001683

Placa: GEG0G63

Data Impressão: 07/10/2026 17:34

Nr Motor: 17798030086541

Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ OK
Macaco:	✓ OK	Triângulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001683

Placa: GEG0G63

Data Impressão: 07/10/2026 17:34

Nr Motor: 17798030086541

Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

3 - RENAJUD



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud - Atenção para as restrições judiciais



Atenção para as Multas Federais



Atenção para o bloqueio RENAJUD



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	GEG0G63	Renavam	01396805645
Chassi	W1NYC7GJ8RX516072	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	17798030086541	Nr Caixa Câmbio	72508505404631
Categoria	PARTICULAR	Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	MBENZ AMG G63 4M	Ano Fab.	2024
Ano Mod.	2024	Cor	PRETA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SAO PAULO-SP	Espécie	MISTO
Potência	585	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Carga	395
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
Eixo Tras. Diferencial	742610K2467117	PBT	320
CMT	64	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 17798030086541



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:



Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	134,00	Valor Débito IPVA	107354,02
Valor Débito Licenc	174,08	Valor Débito Multa	134

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:



CPF CNPJ Proprietario 4*****

Proprietário

B***** C***** E***** S*



Restrições:



Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	RENAJUD	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL -

		RENAJUD	
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		
OK			

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	GEG0G63
Renavam	1396805645	Chassi	W1NYC7GJ8RX516072
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	UTILITARIO	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	I/M.BENZ AMG G63 4M	Ano Fab	2024
Ano Mod	2024	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Nr Eixos	2	Combustível	GASOLINA
Cor	PRETA	Potência	585
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	3.95
CMT	0.64	PTB	3.2
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	48366042000258
Proprietário	BRASILIA CONSULTORIA EMPRESARIAL SA		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA
---------	--------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Multas Federais 2025-12-16 às 09:35 (CORTESIA)

Placa	GEG0G63	Renavam	1396805645
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	8RA2338419	Código Infração	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	Data/Hora	2025-12-16 09:35

Local Ocorrência	PRACA SAO MARCOS (LAPA-PINHEIR, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10918594448
Valor	130.16	Data Venc.	2026-04-29

Laudo CSV 29/11/2024

Laudo	1		
Resultado	NORMAL	Data	29/11/2024
Empresa	DE PAULA VILAS BOAS - VISTORIA DE SEGURANÇA AUTOMOBILISTICA LTDA	Apontamento	1004 - INCLUSÃO DE BLINDAGEM.
**ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.			

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	Total de renajud	1
Registro de Renajud 2025-06-02			
Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	Data bloqueio	2025-06-02
Número protocolo	03562	Ano protocolo	2025
Número processo	10510959520254013400	Número ofício	TRF01
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO TRANSFERENCIA	Restrição Renajud	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TRF01	Órgão Judicial	7A VARA DO DISTRITO FEDERAL
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO		

BLOQUEIO RENAJUD

Placa	GEG0G63		Modelo			
Ano Fabricação			Ano Modelo			
Chassi			Renavam			
Orgão Judicial	Restrição	Tribunal	Processo	Restrições Ativas	Restrições Inativas	Data Inclusão
TRF01-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO - 03562-7A VARA DO DISTRITO FEDERAL	TRANSFERENCIA	-	10510959520254013400			02/06/2025 19:5

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001683 Placa: GEG0G63 Data Impressão: 07/10/2026 17:34
Nr Motor: 17798030086541 Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072



CHASSI







FRENTE







TRASEIRA



MOTOR





ID Vistoria: 00001683

Placa: GEG0G63

Data Impressão: 07/10/2026 17:34

Nr Motor: 17798030086541

Nr Chassi: W1NYC7GJ8RX516072

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 2.155.091,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 15,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.831.827,35

Totais:

Sub-Total: 1.831.827,35

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.831.827,35

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____