



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001682



MBENZ AMG GLE53 4M - MERCEDES BENZ



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 07/10/2026 17:40

Data Vistoria: 27/08/2025 11:20

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1670**

Modelo: **MBENZ AMG GLE53 4M - MERCEDES BENZ**

Ano Fab / Modelo: **2023/2024**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA
FEDERAL / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **GBA0H83**

UF/Cidade Placa:
SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: **25683030044594**

Nr Motor BIN:
25683030044594

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **W1NFB6BW5RB102607**

Nr Chassi BIN:
W1NFB6BW5RB102607

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
72514200886503

Combustível: **Híbrido (Combustão e Elétrico)**

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Preto**

Quilometragem: **9.001 km**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:


Observação:

(OPCIONAIS)

- Vidros AGP B33
- Blindado HI-TECH

(KILOMETRAGEM)

- 9.001 km



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001682

Placa: GBA0H83

Data Impressão: 07/10/2026 17:40

Nr Motor: 25683030044594

Nr Chassi: W1NFB6BW5RB102607

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ OK
Macaco:	✓ OK	Triângulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001682

Placa: GBA0H83

Data Impressão: 07/10/2026 17:40

Nr Motor: 25683030044594

Nr Chassi: W1NFB6BW5RB102607

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud - Atenção para as restrições judiciais



Atenção para as Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Chassi	W1NFB6BW5RB102607	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	25683030044594	Nr Caixa Câmbio	72514200886503
Categoria	PARTICULAR	Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	MBENZ AMG GLE53 4M	Ano Fab.	2023
Ano Mod.	2024	Cor	PRETA
Combustível	GAS/ELETR	UF	SP
Município	SAO PAULO-SP	Espécie	MISTO
Potência	435	Procedência Veículo	IMPORTADA
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Carga	84
Capacidade Passageiros	7	Nr Eixos	29
Eixo Tras. Diferencial	167584050002062	PBT	315
CMT	665	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 25683030044594



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	35.029,33	Valor Débito Municipais	1.791,51
Valor Débito Licenc	174,08	Valor Débito Multa	1921,67

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	A**** M***** L***
-----------------------	--------	--------------	-------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR
OK	

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	GBA0H83
Renavam	01381643458	Chassi	W1NFB6BW5RB102607
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	UTILITARIO	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	I/M.BENZ AMG GLE53 4M	Ano Fab	2023
Ano Mod	2024	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Nr Eixos	29	Combustível	GASOLINA/ELETTRICO
Cor	PRETA	Potência	435
Capacidade Passageiros	7	Capacidade Carga	0.99
CMT	6.65	PTB	3.15
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	24272891000101
Proprietário	AIELO MOTORS LTDA		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA
---------	--------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Multas Federais 2025-03-16 às 15:59 (CORTESIA)

Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	5VA1244412	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2025-03-16 15:59
Local Ocorrência	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10167907840
Valor	130.16	Data Venc.	2025-07-10

Multas Federais 2025-10-05 às 12:36 (CORTESIA)			
Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	6VA1821055	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2025-10-05 12:36
Local Ocorrência	AVENIDA DAS NACOES UNIDAS (INT, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10721610455
Valor	130.16	Data Venc.	2026-02-18

Multas Federais 2025-10-15 às 09:41 (CORTESIA)			
Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	6VA1851756	Código Infração	7471
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Data/Hora	2025-10-15 09:41
Local Ocorrência	AVENIDA DAS NACOES UNIDAS (INT, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10736477454
Valor	880.41	Data Venc.	2026-02-23

Multas Federais 2025-10-18 às 17:54 (CORTESIA)			
Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	8VA1733800	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Data/Hora	2025-10-18 17:54
Local Ocorrência	ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SI, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10754601226
Valor	195.23	Data Venc.	2026-03-02

Multas Federais 2025-10-21 às 15:14 (CORTESIA)			
Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	8VA1740704	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Data/Hora	2025-10-21 15:14
Local Ocorrência	ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SI, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10762454164
Valor	195.23	Data Venc.	2026-03-02

Multas Federais 2025-11-15 às 16:03 (CORTESIA)			
Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1C 9666829	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2025-11-15 16:03
Local Ocorrência	SPD 078/280 KM 000 METROS 250, ITU/SP	Cod RENAINF	10858938855
Valor	130.16	Data Venc.	2026-03-16

Multas Federais 2025-12-27 às 14:13 (CORTESIA)			
--	--	--	--

Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	6VA2082484	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2025-12-27 14:13
Local Ocorrência	AVENIDA DAS NACOES UNIDAS (INT, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10953905209
Valor	130.16	Data Venc.	2026-05-11

Multas Federais 2026-02-02 às 15:33 (CORTESIA)

Placa	GBA0H83	Renavam	01381643458
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	7VA2269146	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2026-02-02 15:33
Local Ocorrência	AV ALCANTARA MACHADO (BAIRRO-C, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	11083726986
Valor	130.16	Data Venc.	2026-06-11

Laudo CSV 18/04/2024

Laudo	1		
Resultado	NORMAL	Data	18/04/2024
Empresa	CATA - CENTRO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	Apontamento	1004 - INCLUSÃO DE BLINDAGEM.
**ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.			

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD


Registro de renajud CONSTA Total de renajud 1

Registro de Renajud 2025-12-18

Tipo bloqueio	CIRCULACAO	Data bloqueio	2025-12-18
Número protocolo	12220	Ano protocolo	2025
Número processo	01247077720251000000	Número ofício	STF
Motivo bloqueio	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CIRCULACAO	Restrição Renajud	CIRCULACAO
Código Tribunal	STF	Órgão Judicial	STF
Tribunal	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001682 Placa: GBA0H83 Data Impressão: 07/10/2026 17:40
Nr Motor: 25683030044594 Nr Chassi: W1NFB6BW5RB102607














CHASSI







FRENTE



MOTOR







ID Vistoria: 00001682

Placa: GBA0H83

Data Impressão: 07/10/2026 17:40

Nr Motor: 25683030044594

Nr Chassi: W1NFB6BW5RB102607

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 730.893,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **15,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 621.259,05**

Totais:

Sub-Total: **621.259,05**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 621.259,05**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____