



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001678

PORSCHE - I



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 05/09/2025 14:57

Data Vistoria: 26/08/2025 11:37

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1669

Modelo: PORSCHE - I

Ano Fab / Modelo: 2017/2018

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/JUNDIAI-SP

Nr Motor: DAB002866

Nr Motor BIN: DAB002866

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: WP0AD2994JS156067

Nr Chassi BIN: WP0AD2994JS156067

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: CG16030097930

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001678

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:57

Nr Motor: DAB002866

Nr Chassi: WP0AD2994JS156067

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	OK
Macaco:	OK	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	OK	Pneus Traseiros:	OK
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001678

Placa:

Data Impressão: 05/09/2025 14:57

Nr Motor: DAB002866

Nr Chassi: WP0AD2994JS156067

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - FIPE

- !

Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- !

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- !

Bin Federal - Atenção para as Restrições
- ✓

SENATRAN - Restrições
- ✓

FIPE
- ✓

Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	01127207447
Chassi	WP0AD2994JS156067	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	DAB002866	Nr Caixa Câmbio	CG16030097930
Categoria	PARTICULAR	Marca	I
Modelo	PORSCHE	Ano Fab.	2017
Ano Mod.	2018	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	JUNDIAI-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	540	Procedência Veículo	IMPORTADA
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	3800
Capacidade Passageiros	4	PBT	201
CMT	201		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 115.451,99	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 488,70
Valor Débito IPVA	115.451,99	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	488,70		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	T** E***** E P***** E****
-----------------------	--------	--------------	---------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL: JUDICIAL
---------------------	---------------	-------------	------------------------------

Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01127207447
Chassi	WP0AD2994JS156067	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	DAB002866	Caixa Câmbio	CG16030097930
Município	JUNDIAI	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	I/PORSCHE/911 TURBO	Ano Fab	2017
Ano Mod	2018	Procedência Veículo	IMPORTADA
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	WP0AD2994JS1560
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	3800
Cor	BRANCA	Potência	540
Capacidade Passageiros	4	CMT	201
PTB	2,01	CPF/CNPJ Faturado	22704850000103
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	JUDICIAL
Restrição 2	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	Restrição 3	RENAJUD: SIM
JUDICIAL. SEI 140.00159807/2025-29 PJ 10048155620218260529 3VC			
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
035014-1	09/2025	PORSCHE	911 TURBO COUPE 3.6/3.8 (991/992)	18	G	962.540,00	962.540,00



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001678	Placa:	Data Impressão: 05/09/2025 14:57
Nr Motor: DAB002866	Nr Chassi: WP0AD2994JS156067	



CHASSI




FRENTE



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 02




ADICIONAL 04



ADICIONAL 06







ID Vistoria: 00001678

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/09/2025 14:57

Nr Motor: DAB002866

Nr Chassi: WP0AD2994JS156067

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 962.540,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **30,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 673.778,00**

Totais:

Sub-Total: **673.778,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 673.778,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do

software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: __/__/____