



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001702

F250 TRV TROPICLASS - FORD



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 23/09/2025 13:32

Data Vistoria: 16/09/2025 12:46

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1849

Modelo: F250 TRV TROPICLASS - FORD

Ano Fab / Modelo: 2004/2004

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

UF/Cidade Placa:
PR/CASCADEL-PR

Nr Motor: 607062865

Nr Motor BIN: 607062865

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BFFF25L94B004569

Nr Chassi BIN:
9BFFF25L94B004569

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

DETALHE NO ENCOSTO DO BRACO



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001702

Placa:

Data Impressão: 23/09/2025 13:32

Nr Motor: 607062865

Nr Chassi: 9BFFF25L94B004569

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	Faltando
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001702

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 13:32

Nr Motor: 607062865

Nr Chassi: 9BFFF25L94B004569

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	[REDACTED]	Renavam	00831186771
Chassi	9BFFF25L94B004569	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	607062865	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	F250 TRV TROPICLASS
Ano Fab.	2004	Ano Mod.	2004
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	PR	Município	CASCADEL-PR
Espécie	ESPECIAL	Potência	180
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Cilindradas	4198	Capacidade Carga	10
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	2
PBT	350	CMT	550



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.559,67	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 378,44	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.757,52
Valor Débito IPVA	5.559,67	Valor Débito Licenc	378,44
Valor Débito Multa	1.757,52		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	E***** V*****
-----------------------	--------	--------------	---------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: ALERTA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALERTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	-------------	----------	---------------

Placa		Renavam	00831186771
Chassi	9BFFF25L94B004569	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	607062865	Município	CASCADEL
UF	PR	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	FORD/FORD/F250 XLT L
Ano Fab	2004	Ano Mod	2004
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	CAR ABERTA	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	4198
Cor	PRATA	Potência	180
Capacidade Passageiros	3	CMT	550
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALERTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN:<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001702

Placa:

Data Impressão: 23/09/2025 13:32

Nr Motor: 607062865

Nr Chassi: 9BFFF25L94B004569



CHASSI



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03




INTERIOR 04






INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 06

ADICIONAL 04



ADICIONAL 07

ADICIONAL 05



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00001702

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 13:32

Nr Motor: 607062865

Nr Chassi: 9BFFF25L94B004569

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 140.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **40,00%**Valor Depreciado: **R\$ 84.000,00****Totais:**Sub-Total: **84.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 84.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____