



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVADO

Numeração: 00001729



ECOSPORT FSL AT1.6B - FORD



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 23/09/2025 13:49

Data Vistoria: 16/09/2025 17:52

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1917

Modelo: ECOSPORT FSL AT1.6B - FORD

Ano Fab / Modelo: 2015/2016

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: MUJAG8572267

Nr Motor BIN: MUJAG8572267

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BFZB55P7G8572267

Nr Chassi BIN: 9BFZB55P7G8572267

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:


PORTA DIANTEIRA DIREITA ESTA AVARIADA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001729

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 13:49

Nr Motor: MUJAG8572267

Nr Chassi: 9BFZB55P7G8572267

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ☒ OK
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO
- ATENÇÃO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	☒ OK	Farol Direito:	☒ OK
Farol Esquerdo:	☒ OK	Parabrisa Dianteiro:	☒ OK
Capô:	☒ OK	Teto:	☒ OK
Retrovisor Lado Direito:	☒ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	☒ OK
Porta Dianteira Direita:	☐ Avariado	Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK
Porta Traseira Direita:	☒ OK	Porta Traseira Esquerda:	☒ OK
Porta Malas:	☒ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	☒ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	☒ OK
Vidro Traseiro Direito:	☒ OK	Lanterna Traseira Direita:	☒ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	☒ OK	Parabrisa Traseiro:	☒ OK
Bancos Dianteiros:	☒ OK	Bancos Traseiros:	☒ OK
Forração Do Teto:	☒ OK	Forração Interna:	☒ OK
Pedais:	☒ OK	Volante:	☒ OK
Alavanca da Marcha:	☒ OK	Painel de Instrumentos:	☒ OK
Pneus Dianteiros:	☐ Avariado	Pneus Traseiros:	☐ Avariado
Rodas Traseiras:	☒ OK	Estepe:	☒ OK
Rodas Dianteiras:	☒ OK	Condição de locomoção:	☒ N/A



Porta Dianteira Direita:

Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001729

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 13:49

Nr Motor: MUJAG8572267

Nr Chassi: 9BFZB55P7G8572267

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	01076865353
Chassi	9BFZB55P7G8572267	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	MUJAG8572267	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	ECOSPORT FSL AT1.6B
Ano Fab.	2015	Ano Mod.	2016
Cor	PRATA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	131
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1596	Capacidade Carga	41
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	169	CMT	209



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 18.640,28	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	18.640,28	Valor Débito Licenc	167,74

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	W**** F*** M*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	[REDACTED]
Renavam	01076865353	Chassi	9BFZB55P7G8572267

Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	MUJAG8572267
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	CAMIONETA	Categoria	MISTO
Marca Modelo	ECOSPORT FSL AT1.6B/FORD	Ano Fab	2015
Ano Mod	2016	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1596
Cor	PRATA	Potência	131
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	0,41
CPF/CNPJ Proprietário	2*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001729

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 13:49

Nr Motor: MUJAG8572267


Nr Chassi: 9BFZB55P7G8572267




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ADICIONAL 04

ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00001729

Data Impressão: 23/09/2025 13:49

Nr Motor: MUJAG8572267

Nr Chassi: 9BFZB55P7G8572267

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 55.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 22.200,00****Totais:**Sub-Total: **22.200,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 22.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____