



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00001712



KOMBI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 23/09/2025 14:32

Data Vistoria: 16/09/2025 17:09

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1848

Modelo: KOMBI - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo:
1978/1978

Categoria: Passeio e
Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: BJ004366

Nr Motor BIN:

Condições Motor: MOTOR SEM CADASTRO NA BIN

Nr Chassi: BH5246**

Nr Chassi BIN: BH524601

Condições Chassi: CHASSI COM NUMERO
DESALINHADO

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

FALTA OS DOIS ÁLTIMOS NÂMERO DO CHASSI, POIS O LOCAL ESTA QUEBRADO



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001712

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 14:32

Nr Motor: BJ004366

Nr Chassi: BH5246**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		Faltando	Farol Esquerdo:		Avariado
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		Avariado
Teto:		Avariado	Retrovisor Lado Direito:		Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:		Avariado	Porta Dianteira Direita:		Avariado
Porta Dianteira Esquerda:		Avariado	Porta Traseira Direita:		Avariado
Porta Traseira Esquerda:		Avariado	Porta Malas:		Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Lanterna Traseira Direita:		Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:		Avariado
Parabrisa Traseiro:		OK	Chave de Rodas:		N/A
Bancos Dianteiros:		Avariado	Bancos Traseiros:		Avariado
Forração Do Teto:		Avariado	Forração Interna:		Avariado
Pedais:		OK	Volante:		OK
Alavanca da Marcha:		OK	Painel de Instrumentos:		Avariado
Pneus Dianteiros:		Avariado	Pneus Traseiros:		Avariado
Rodas Traseiras:		OK	Rodas Dianteiras:		OK
Condição de locomoção:		Avariado			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001712

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 14:32

Nr Motor: BJ004366

Nr Chassi: BH5246**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	00430795955
Chassi	BH524601	Situação Chassi	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	KOMBI	Ano Fab.	1978
Ano Mod.	1978	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	SAO PAULO-SP	Espécie	NAO ATRIBUIDO
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	167,74		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	R***** S***** D* S****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RELACIONADO P/ LEILAO TIPO VEICULO RELACIONADO LEILAO. LEILAO DE SUCATA.
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001712

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 14:32

Nr Motor: BJ004366

Nr Chassi: BH5246**



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00001712

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 14:32

Nr Motor: BJ004366

Nr Chassi: BH5246**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 5.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **95,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 250,00**

Totais:

Sub-Total: **250,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 250,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____