



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001734

UNO MILLE WAY ECON - FIAT



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 23/09/2025 18:20

Data Vistoria: 17/09/2025 16:54

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: R. ANTÔNIO APARECIDO FERRZ, 1550, JARDIM NOVA MANCHESTER, SOROCABA/SP. CEP: 18052-280.

Complemento: DEPOSITO da POLICIA FEDERAL / SOROCABA-SP / JOÃO -

Vistoria Veicular:

OSA: 1729

Modelo: UNO MILLE WAY ECON - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2011/2012

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: DEPOSITO da POLICIA
FEDERAL / SOROCABA-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

Nr Motor: 146E10110495736

Nr Motor BIN:
146E10110495736

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BD15804AC6630345

Nr Chassi BIN:
9BD15804AC6630345

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:


--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001734

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 18:20

Nr Motor: 146E10110495736

Nr Chassi: 9BD15804AC6630345

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Farol Direito:	OK
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	OK	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Malas:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001734

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 18:20

Nr Motor: 146E10110495736

Nr Chassi: 9BD15804AC6630345

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud - Atenção para as restrições judiciais



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	[REDACTED]
Renavam	00345162250	Chassi	9BD15804AC6630345
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	146E10110495736
Município	ITAPEVA	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	UNO MILLE WAY ECON/FIAT	Ano Fab	2011
Ano Mod	2012	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	BRANCA
Potência	66	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Proprietário	1*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	SIM	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	SIM
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	00345162250
Chassi	9BD15804AC6630345	Município	ITAPEVA
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	Marca Modelo	FIAT/UNO MILLE WAY ECON
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veiculo	NACIONAL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cor	BRANCA	Potência	66
Capacidade Passageiros	5	CMT	2
PTB	1	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	1*****	Proprietário	R***** M***** S*****



SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	NADA CONSTA
Restrição Judicial	CONSTA	Multa RENAINF	NADA CONSTA



Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA
---------------------	-------------



RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------



RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA
---------	--------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.
** ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.	



RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA
--------------------	-------------



RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	Total de renajud	1
---------------------	--------	------------------	---




Registro de Renajud 11/07/2025

Tipo bloqueio	NAO DIVULGADO	Data bloqueio	11/07/2025
Número protocolo	NAO DIVULGADO	Número processo	50349949220254047000
Restrição Renajud	03-CIRCULACAO	Código Tribunal	11334
Órgão Judicial	PRCTB23	Tribunal	TRF04-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIAO



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001734	Placa: TOU	Data Impressão: 23/09/2025 18:20
Nr Motor: 146E10110495736	Nr Chassi: 9BD15804AC6630345	




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ID Vistoria: 00001734

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 23/09/2025 18:20

Nr Motor: 146E10110495736

Nr Chassi: 9BD15804AC6630345

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 23.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 9.400,00****Totais:**Sub-Total: **9.400,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 9.400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____