



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001707



R114GA4X2NZ 380 - SCANIA



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 01/10/2025 12:48

Data Vistoria: 16/09/2025 15:23

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1915**

Modelo: **R114GA4X2NZ 380 - SCANIA**

Ano Fab / Modelo: **2006/2006**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa:
PR/SARANDI-PR

Nr Motor:

Nr Motor BIN: **8073098**

Nr Chassi: **9BSR4X2A063592145**

Nr Chassi BIN:
9BSR4X2A063592145

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **7828488**

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001707

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 01/10/2025 12:48

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BSR4X2A063592145

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Chave Reserva:		N/A	Macaco:		N/A
Chave de Roda:		N/A	Chave Original:		Ok
Antena:		Ok	Rodas/Calotas:		Ok
Retrovisor L.D.:		Não Ok	Retrovisor L.E.:		Ok

Interna

Volante:		Ok	Banco Dianteiro Esquerdo:		Não Ok
Banco Dianteiro Direito:		Ok	Banco Traseiro:		Ok
Painel:		Não Ok	Câmbio:		Ok
Chave de Seta:		Ok	Cinto de Segurança D.D:		Ok
Cinto de Segurança T.D:		Ok	Forro de Teto:		Ok
Forro da Porta D.E:		Ok	Forro da Porta D.D:		Ok



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001707

Placa: A 4

Data Impressão: 01/10/2025 12:48

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BSR4X2A063592145

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO TRATOR
Placa		Renavam	00894197576
Chassi	9BSR4X2A063592145	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	8073098	Nr Caixa Câmbio	7828488
Categoria	ALUGUEL	Marca	SCANIA
Modelo	R114GA4X2NZ 380	Ano Fab.	2006
Ano Mod.	2006	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	PR
Município	SARANDI-PR	Espécie	TRACAO
Potência	380	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Passageiros	2
Nr Eixos	3	Terceiro Eixo	9835188
Eixo Tras. Diferencial	6H365	PBT	2670
CMT	6600		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 9.711,61	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.422,94
Valor Débito IPVA	9.711,61	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	3.422,94		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	A***** Q***** F*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00894197576

Chassi	9BSR4X2A063592145	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	8073098	Caixa Câmbio	7828488
Município	SARANDI	UF	PR
Tipo	CAMINHAO TRATOR	Categoria	TRACAO
Marca Modelo	SCANIA/SCANIA/R114GA4X2NZ 380	Ano Fab	2006
Ano Mod	2006	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	3777212
Nr Eixos	3	Nr Eixo Aux.	611365
Nr Eixo Traseiro	9835188	Combustível	DIESEL
Cor	BRANCA	Potência	380
Capacidade Passageiros	2	CMT	6600
CPF/CNPJ Faturado	01524192000360	UF Faturamento	PR
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001707

Placa: XXXXXXXXXX

Data Impressão: 01/10/2025 12:48

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BSR4X2A063592145



CHASSI



FRENTE



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08





ID Vistoria: 00001707

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 01/10/2025 12:48

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BSR4X2A063592145

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 158.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 63.200,00**

Totais:

Sub-Total: **63.200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 63.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____