



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001647

FIESTA SEDAN1.6FLEX - FORD



Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data Impressão: 01/10/2025 14:37

Data Vistoria: 19/08/2025 13:18

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1555

Modelo: FIESTA SEDAN1.6FLEX - FORD

Ano Fab / Modelo: 2006/2007

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor:

Nr Motor BIN:
QFJA78035808

Nr Chassi: 9BFZF26P278035808

Nr Chassi BIN:
9BFZF26P278035808

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



CHASSI



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001647

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 01/10/2025 14:37

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BFZF26P278035808

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	OK
Vidro Traseiro Direito:	Faltando	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Parabrisa Traseiro:	Avariado
Chave de Rodas:	N/A	Macaco:	N/A
Triângulo:	N/A	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	N/A
Pneus Traseiros:	N/A	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	N/A	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001647

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 01/10/2025 14:37

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BFZF26P278035808

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	00903495090
Chassi	9BFZF26P278035808	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	QFJA78035808	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	FIESTA SEDAN1.6FLEX
Ano Fab.	2006	Ano Mod.	2007
Cor	PRATA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	111
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1598	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	155



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.553,62	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 130,16
Valor Débito IPVA	5.553,62	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	130,16	Valor Débito DPVAT	5,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	S*** B***** D* S***
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL: JUDICIAL
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001647

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 01/10/2025 14:37

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BFZF26P278035808



CHASSI



TRASEIRA




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ID Vistoria: 00001647

Placa:

Data Impressão: 01/10/2025 14:37

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BFZF26P278035808

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 12.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 1.200,00**

Totais:

Sub-Total: **1.200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 1.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



Leiloeiro Oficial e Rural

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON LOPES DE PAULA

Data: ____/____/____