



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00001852



CORSA GL - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 16:25

Data Vistoria: 23/10/2025 19:40

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

Modelo: CORSA GL - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1995/1996

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO DA CET SANTOS
/ ITANHAÉM / SANTOS

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED] UF/Cidade Placa: MG/PARA
DE MINAS-MG

Nr Motor: B16NZ31004582

Nr Motor BIN:
B16NZ31004582

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN:
9BGSE80TSC620062

Condições Chassi: CHASSI OXIDADO (Ocorre nas sucatas quando não é
possível identificar a numeração)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
A23753W429

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:

VEICULO TOTALMENTE PODRE, CHASSI CAIU, ASSOALHO CAIU.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001852

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:25

Nr Motor: B16NZ31004582

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Faltando	Parachoque Traseiro:	Faltando
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	Faltando
Parabrisa Traseiro:	Faltando	Bancos Dianteiros:	Avariado
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	Avariado
Pedais:	OK	Volante:	Avariado
Alavanca da Marcha:	Avariado	Painel de Instrumentos:	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Avariado
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado
Veículo Blindado:	NÃO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001852

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:25

Nr Motor: B16NZ31004582

Nr Chassi:

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	[REDACTED]	Renavam	00650974441
Chassi	9BGSE80TTSC620062	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	B16NZ31004582	Nr Caixa Câmbio	A23753W429
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CORSA GL	Ano Fab.	1995
Ano Mod.	1996	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	MG
Município	PARA DE MINAS-MG	Espécie	CARGA
Potência	79	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAR ABERTA	Cilindradas	1600
Capacidade Passageiros	2	PBT	160
CMT	190		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.676,77	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 549,01	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	1.676,77	Valor Débito Licenc	549,01

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário	S***** F***** M*****
--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001852

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:25

Nr Motor: B16NZ31004582

Nr Chassi:



CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




INTERIOR



INTERIOR 02





ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ID Vistoria: 00001852

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:25

Nr Motor: B16NZ31004582

Nr Chassi:

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____