



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001780



DUCATO MINIBUS - FIAT



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 16:42

Data Vistoria: 06/10/2025 15:51

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: DUCATO MINIBUS - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2010/2011

Categoria: Microônibus e Ônibus

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

UF/Cidade Placa: SP/SAO
PAULO-SP

Nr Motor: F1AE0481T7091619

Nr Motor BIN:
F1AE0481T7091619

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93W245L34B2064546

Nr Chassi BIN:
93W245L34B2064546

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001780

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:42

Nr Motor: F1AE0481T7091619

Nr Chassi: 93W245L34B2064546

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo		
Parachoque Dianteiro:		OK
Farol Direito:		OK
Parabrisa Dianteiro:		OK
Retrovisor Lado Direito:		OK
Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Traseira Direita:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK
Bancos Traseiros:		OK
Forração Interna:		OK
Volante:		OK
Painel de Instrumentos:		OK
Pneus Traseiros:		Avariado
Rodas Dianteiras:		OK
Veiculo Blindado:		NÃO
Parachoque Traseiro:		OK
Farol Esquerdo:		OK
Capô:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK
Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Bancos Dianteiros:		OK
Forração Do Teto:		OK
Pedais:		OK
Alavanca da Marcha:		OK
Pneus Dianteiros:		Avariado
Rodas Traseiras:		OK
Condição de locomoção:		N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001780

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:42

Nr Motor: F1AE0481T7091619

Nr Chassi: 93W245L34B2064546

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MICROONIBUS
Placa	[REDACTED]	Renavam	00257523189
Chassi	93W245L34B2064546	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F1AE0481T7091619	Categoria	ALUGUEL
Marca	FIAT	Modelo	DUCATO MINIBUS
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2011
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	127
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	2300	Capacidade Passageiros	16
Nr Eixos	2	PBT	350
CMT	390		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.518,09	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 10,57
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.160,38	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	1.518,09	Valor Débito Licenc	1.160,38
Valor Débito DPVAT	10,57		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	D***** A***** D* S**** G*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	-------------	----------	---------------

Placa	711	Renavam	00257523189
Chassi	93W245L34B2064546	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F1AE0481T7091619	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	MICROONIBUS
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/FIAT/DUCATO MINIBUS
Ano Fab	2010	Ano Mod	2011
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	01660059	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2300
Cor	BRANCA	Potência	127
Capacidade Passageiros	16	CMT	390
CPF/CNPJ Faturado	16701716000580	UF Faturamento	ES
CPF/CNPJ Proprietário	3*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001780

Placa: 711


Data Impressão: 30/10/2025 16:42

Nr Motor: F1AE0481T7091619


Nr Chassi: 93W245L34B2064546




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR





INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



ADICIONAL 02

INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001780

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 16:42

Nr Motor: F1AE0481T7091619

Nr Chassi: 93W245L34B2064546

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 78.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **60,00%**Valor Depreciado: **R\$ 31.400,00****Totais:**Sub-Total: **31.400,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 31.400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos semelhantes.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____