



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001798

SANDERO EXPR 16 - RENAULT



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 18:23

Data Vistoria: 07/10/2025 16:03

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: SANDERO EXPR 16 - RENAULT

Ano Fab / Modelo: 2015/2015

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: MG/BELO
HORIZONTE-MG

Nr Motor: K7MM764Q185037

Nr Motor BIN:
K7MM764Q185037

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93Y5SRD64FJ871732

Nr Chassi BIN:
93Y5SRD64FJ871732

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:


Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001798

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 18:23

Nr Motor: K7MM764Q185037

Nr Chassi: 93Y5SRD64FJ871732

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001798

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 18:23

Nr Motor: K7MM764Q185037

Nr Chassi: 93Y5SRD64FJ871732

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Chassi	93Y5SRD64FJ871732
Situação Chassi	NORMAL	Nr Motor	K7MM764Q185037
Categoria	PARTICULAR	Marca	RENAULT
Modelo	SANDERO EXPR 16	Ano Fab.	2015
Ano Mod.	2015	Cor	BRANCA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	MG
Município	BELO HORIZONTE-MG	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	106	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1598
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	153	CMT	233



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 2.605,28	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	2.605,28		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	L***** R*** A C** S*
--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: RENAINF
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01047178386
Chassi	93Y5SRD64FJ871732	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	K7MM764Q185037	Município	BELO HORIZONTE

UF	MG	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	RENAULT/RENAULT/SANDERO EXPR 16
Ano Fab	2015	Ano Mod	2015
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1598
Cor	BRANCA	Potência	106
Capacidade Passageiros	5	CMT	233
CPF/CNPJ Faturado	00913443000173	UF Faturamento	PR
CPF/CNPJ Proprietário	1*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	POSSUI RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJD (CORTESIA):

RENAJD	NADA CONSTA
--------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001798

Placa: [REDACTED]


Data Impressão: 30/10/2025 18:23

Nr Motor: K7MM764Q185037


Nr Chassi: 93Y5SRD64FJ871732




CHASSI




FRENTE




TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02





INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05





ID Vistoria: 00001798	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 30/10/2025 18:23
Nr Motor: K7MM764Q185037	Nr Chassi: 93Y5SRD64FJ871732	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 36.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 21.900,00**

Totais:

Sub-Total: **21.900,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 21.900,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Rodolfo Araujo

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____