



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001824



TOYOTA HILUX CD4X4 SRV - TOYOTA



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/10/2025 19:23

Data Vistoria: 10/10/2025 09:59

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

Modelo: **TOYOTA HILUX CD4X4 SRV - TOYOTA**

Ano Fab / Modelo: **2010/2010**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **N 0**

UF/Cidade Placa:
SP/CAMPINAS-SP

Nr Motor: **1KD7944577**

Nr Motor BIN:
1KD7944577

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **8AJFZ29G9A6101000**

Nr Chassi BIN:
8AJFZ29G9A6101000

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001824

Placa:

Data Impressão: 30/10/2025 19:23

Nr Motor: 1KD7944577

Nr Chassi: 8AJFZ29G9A6101000

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Faltando	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	OK
Veiculo Blindado:	NÃO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001824

Placa:

Data Impressão: 30/10/2025 19:23

Nr Motor: 1KD7944577

Nr Chassi: 8AJFZ29G9A6101000

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa		Renavam	00205636179
Chassi	8AJFZ29G9A6101000	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1KD7944577	Categoria	PARTICULAR
Marca	TOYOTA	Modelo	TOYOTA HILUX CD4X4 SRV
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2010
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	ESPECIAL	Potência	163
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	2982	Capacidade Carga	100
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	294	CMT	369



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 453,69
Valor Débito Licenc	167,74	Valor Débito Multa	453,69

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	M***** A***** N****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: CONSTA RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RECUPERADO SINISTRO	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RENAINF
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00205636179
Chassi	8AJFZ29G9A6101000	Remarcação Chassi	NORMAL
Município	CAMPINAS	UF	SP
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	ESPECIAL
Marca Modelo	TOYOTA/I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV	Ano Fab	2010
Ano Mod	2010	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	ABER C,DUP
Nr Eixos	2	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2982	Cor	PRATA
Potência	163	Capacidade Passageiros	5
CMT	369	CPF/CNPJ Faturado	09019218000162
UF Faturamento	SP	CPF/CNPJ Proprietário	3*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA POSSUI RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA INDICIO DE SINISTRO ENCONTRADO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN:<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001824

Placa:


Data Impressão: 30/10/2025 19:23

Nr Motor: 1KD7944577

Nr Chassi: 8AJFZ29G9A6101000




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR






INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05




ADICIONAL 06

ADICIONAL 04



ADICIONAL 07

ADICIONAL 05



ADICIONAL 08



ID Vistoria: 00001824

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:23

Nr Motor: 1KD7944577

Nr Chassi: 8AJFZ29G9A6101000

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 101.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **40,00%**Valor Depreciado: **R\$ 60.600,00****Totais:**Sub-Total: **60.600,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 60.600,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____