



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001776

POP100 - HONDA



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/10/2025 19:39

Data Vistoria: 06/10/2025 15:08

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: POP100 - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2007/2007

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/LORENA-SP

Nr Motor: HB02E17019638

Nr Motor BIN:
HB02E17019638

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN:
9C2HB02107R019638

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001776

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:39

Nr Motor: HB02E17019638

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	⚠ AVARIADO
CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK	PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK
PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK	PAINEL:	✓ OK
CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK	BLOCO OPTICO:	✓ OK
ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK	ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK
PNEU DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	⚠ AVARIADO
FREIO DIANTEIRO:	✓ OK	FREIO TRASEIRO:	✓ OK
MANETE DE FREIO:	✓ OK	MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK
LUVA DO GUIDÃO:	⚠ AVARIADO	RETROVISOR ESQUERDO:	✓ OK
RETROVISOR DIREITO:	✓ OK	CAPA BANCO:	⚠ AVARIADO
ESTRIBO:	✓ OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	⚠ AVARIADO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001776

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:39

Nr Motor: HB02E17019638

Nr Chassi:

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	00923517065
Chassi	9C2HB02107R019638	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	HB02E17019638	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	POP100
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2007
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	LORENA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	97
Capacidade Passageiros	2		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 495,06	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.167,09	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	495,06	Valor Débito Licenc	1.167,09
Valor Débito DPVAT	12,30		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	9*****	Proprietário	V***** L**** F*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001776

Placa: [REDACTED]


Data Impressão: 30/10/2025 19:39

Nr Motor: HB02E17019638


Nr Chassi:



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO





COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR 03

INTERIOR



INTERIOR 04

INTERIOR 02



INTERIOR 05

ID Vistoria: 00001776

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:39

Nr Motor: HB02E17019638

Nr Chassi:

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 5.800,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.160,00****Totais:**Sub-Total: **1.160,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.160,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____