



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00001809

LR - I



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 19:44

Data Vistoria: 08/10/2025 15:38

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Vistoria Veicular:

Modelo: **LR - I**

Ano Fab / Modelo: **2023/2023**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **[REDACTED]**

UF/Cidade Placa: **SP/SAO
PAULO-SP**

Nr Motor: **230222Z0290DT306**

Nr Motor BIN:
230222Z0290DT306

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de
fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **SALRA2BW8P2480071**

Nr Chassi BIN:
SALRA2BW8P2480071

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Diesel**

Combustível BIN:

Cor: **Cinza**

Cor BIN: **Cinza**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**


Responsável:

Observação:

VEICULO BLINDADO
BLINDAGEM DA FRENTE AVARIADA, VERIFICAR NOS ANEXOS
RETROVISOR ESQUERDO RALADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001809

Placa: []

Data Impressão: 30/10/2025 19:44

Nr Motor: 230222Z0290DT306

Nr Chassi: SALRA2BW8P2480071

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- APROVADO COM APONTAMENTO
- ATENÇÃO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro: Observação:RALADO	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro: Observação:PARABRISA TRINCADO	Avariado	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita: Observação:RALADO	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Estepe: Observação:NAO DEU PRA VER A PARTE FRONTAL DO ESTEPE	OK	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	N/A	Veiculo Blindado: Observação:TRINCO NA BLINDAGEM DO PARABRISA DIAANTEIRO	SIM



Paracheque Dianteiro:
 Avariado
Observação:RALADO



Parabrisa Dianteiro:
 Avariado
Observação:PARABRISA TRINCADO



Porta Dianteira Direita:
 Avariado
Observação:RALADO



Estepe:

✔ OK

Observação: NAO DEU PRA VER A PARTE
FRONTAL DO ESTEPE



Veiculo Blindado:

✔ SIM

Observação: TRINCO NA BLINDAGEM DO
PARABRISA DIANTEIRO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001809

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:44

Nr Motor: 230222Z0290DT306

Nr Chassi: SALRA2BW8P2480071

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - FIPE



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



FIPE



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01346827718
Chassi	SALRA2BW8P2480071	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	230222Z0290DT306	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	LR
Ano Fab.	2023	Ano Mod.	2023
Cor	CINZA	Combustível	DIESEL/ELETRICO
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	300
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	JIPE
Cilindradas	2997	Capacidade Carga	63
Capacidade Passageiros	7	Nr Eixos	2
PBT	322	CMT	672



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 30,551,94	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 206,94	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1,166,13
Valor Débito IPVA	30,551,94	Valor Débito Licenc	206,94
Valor Débito Multa	1,166,13		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	F***** F** A***** A***** L**
-----------------------	--------	--------------	------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA
		Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RENAINF	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: BLINDADO
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: RENAJD	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJD



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	LE
Renavam	01346827718	Chassi	SALRA2BW8P2480071
Remarcação Chassi	NORMAL	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	UTILITARIO
Categoria	MISTO	Marca Modelo	LR DISC D300 LE/I
Ano Fab	2023	Ano Mod	2023
Nr Eixos	2	Combustível	DIESEL/ELETRICO
Cilindradas	2997	Cor	CINZA
Potência	300	Capacidade Passageiros	7
Capacidade Carga	0.63	CPF/CNPJ Proprietário	3*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	SIM	Comunicação de Venda	NAO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	SIM
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.




FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
033197-0	10/2025	LAND ROVER	DISCOV. METROP. EDT. 3.0 4X4 DIE. (HIB.)	23	H	568.125,00	568.125,00




FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001809	Placa: LE	Data Impressão: 30/10/2025 19:44
Nr Motor: 230222Z0290DT306	Nr Chassi: SALRA2BW8P2480071	




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA






COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02





ID Vistoria: 00001809	Placa:	Data Impressão: 30/10/2025 19:44
Nr Motor: 230222Z0290DT306	Nr Chassi: SALRA2BW8P2480071	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 568.125,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 48,00%	Valor Depreciado: R\$ 295.425,00	
Totais:		
Sub-Total: 295.425,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 295.425,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____