



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001775



CG 125 FAN - HONDA



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 19:47

Data Vistoria: 06/10/2025 15:03

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Vistoria Veicular:

Modelo: CG 125 FAN - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2008/2008

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA  
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SAO  
PAULO-SP

Nr Motor: JC30E78649262

Nr Motor BIN:  
JC30E78649262

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2JC30708R649262

Nr Chassi BIN:  
9C2JC30708R649262

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Quilometragem: 69.630 km

Tem KIT GNV: Não

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00001775

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:47

Nr Motor: JC30E78649262

Nr Chassi: 9C2JC30708R649262

### LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### ANALISE DA ESTRUTURA

|                                |          |                               |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| PINTURA TANQUE:                | AVARIADO | CARENAGEM DA LATERAL DIREITA: | N/OK     |
| CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA: | N/OK     | CARENAGEM DA RABETA:          | N/OK     |
| PARALAMA DIANTEIRO:            | OK       | PARALAMA TRASEIRO:            | OK       |
| PAINEL:                        | OK       | CARENAGEM DO PAINEL:          | OK       |
| BLOCO OPTICO:                  | OK       | ARO/RODA DIANTEIRO:           | OK       |
| ARO/RODA TRASEIRO:             | OK       | PNEU DIANTEIRO:               | AVARIADO |
| PNEU TRASEIRO:                 | AVARIADO | FREIO DIANTEIRO:              | AVARIADO |
| FREIO TRASEIRO:                | OK       | MANETE DE FREIO:              | OK       |
| MANETE DE EMBREAGEM:           | AVARIADO | LUVA DO GUIDÃO:               | AVARIADO |
| RETROVISOR ESQUERDO:           | OK       | RETROVISOR DIREITO:           | AVARIADO |
| CAPA BANCO:                    | OK       | ESTRIBO:                      | OK       |
| PEDALEIRA DE PARTIDA:          | OK       | PROTETOR DE ESCAPE:           | OK       |
| ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:   | AVARIADO |                               |          |



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001775

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:47

Nr Motor: JC30E78649262

Nr Chassi: 9C2JC30708R649262

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

|                        |                   |                     |              |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Situação do veículo    | EM CIRCULACAO     | Tipo                | MOTOCICLETA  |
| Placa                  | [REDACTED]        | Renavam             | 00979756146  |
| Chassi                 | 9C2JC30708R649262 | Situação Chassi     | NORMAL       |
| Nr Motor               | JC30E78649262     | Categoria           | PARTICULAR   |
| Marca                  | HONDA             | Modelo              | CG 125 FAN   |
| Ano Fab.               | 2008              | Ano Mod.            | 2008         |
| Cor                    | PRETA             | Combustível         | GASOLINA     |
| UF                     | SP                | Município           | SAO PAULO-SP |
| Espécie                | PASSAGEIRO        | Procedência Veículo | NACIONAL     |
| Carroceria             | INEXISTENTE       | Cilindradas         | 124          |
| Capacidade Passageiros | 2                 | PBT                 | 30           |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                                                                                                               |                                           |                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Déb IPVA                                                                                                      | EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 717,56            | Débito DPVAT        | EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 12,30 |
| Déb Licenc                                                                                                    | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.167,09 | Débito Multas       | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS    |
| Valor Débito IPVA                                                                                             | 717,56                                    | Valor Débito Licenc | 1.167,09                       |
| Valor Débito DPVAT                                                                                            | 12,30                                     |                     |                                |
| ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV. |                                           |                     |                                |



## Proprietários:

|                       |        |              |                 |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 3***** | Proprietário | A***** D* S**** |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------|



## Restrições:

|                     |               |                      |             |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto     | NADA CONSTA   | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |



## BIN FEDERAL

|               |                   |                   |               |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Tipo Consulta | BIN FEDERAL       | Situação          | EM CIRCULACAO |
| Placa         | [REDACTED]        | Renavam           | 00979756146   |
| Chassi        | 9C2JC30708R649262 | Remarcação Chassi | NORMAL        |
| Nr Motor      | JC30E78649262     | Município         | SAO PAULO     |
| UF            | SP                | Tipo              | MOTOCICLETA   |

|                        |             |                       |                        |
|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Categoria              | PASSAGEIRO  | Marca Modelo          | HONDA/HONDA/CG 125 FAN |
| Ano Fab                | 2008        | Ano Mod               | 2008                   |
| Procedência Veículo    | NACIONAL    | Montagem              | COMPLETA               |
| Nr Carroceria          | INEXISTENTE | Combustível           | GASOLINA               |
| Cilindradas            | 124         | Cor                   | PRETA                  |
| Capacidade Passageiros | 2           | CPF/CNPJ Faturado     | 09321125000198         |
| UF Faturamento         | SP          | CPF/CNPJ Proprietário | 3*****                 |


**BIN FEDERAL - Restrições:**

|               |               |                    |             |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| Situação      | EM CIRCULACAO | Restrição Judicial | NADA CONSTA |
| Restrição RFB | NADA CONSTA   |                    |             |


**RENAJUD (CORTESIA):**

|         |             |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|



**Débitos / Multas**

*\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*


**FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 00001775
Placa:
Data Impressão: 30/10/2025 19:47

Nr Motor: JC30E78649262
Nr Chassi: 9C2JC30708R649262





LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ID Vistoria: 00001775

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 19:47

Nr Motor: JC30E78649262

Nr Chassi: 9C2JC30708R649262

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 7.300,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **70,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.190,00****Totais:**Sub-Total: **2.190,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.190,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_