



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001785

L 1318 - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 20:03

Data Vistoria: 07/10/2025 10:53

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Vistoria Veicular:

Modelo: L 1318 - MERCEDES-BENZ

Ano Fab / Modelo: 1988/1988

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
PR/MARINGA-PR

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Motor BIN: 37690910

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BM384098JB787335

Nr Chassi BIN:
9BM384098JB787335

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 7135311

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Vermelho

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:


VEICULO PARADO AO TEMPO
PINTURA QUEIMADA
CARROCERIA AVARIADA
PONTOS PODRES POR CONTA DA FERRUGEM NA GABINE
BURACO NO CHAO DA GABINE, TINHA UMA MADEIRA MAS APODRECEU



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001785

Placa:

Data Impressão: 30/10/2025 20:03

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 9BM384098JB787335

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:		Avariado	Farol Direito:		OK
Farol Esquerdo:		OK	Parabrisa Dianteiro:		OK
Capô:		Avariado	Retrovisor Lado Direito:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Porta Dianteira Direita:		Avariado
Porta Dianteira Esquerda:		Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK	Lanterna Traseira Direita:		OK
Lanterna Traseira Esquerda:		Avariado	Parabrisa Traseiro:		OK
Bancos Dianteiros:		Avariado	Forração Do Teto:		Avariado
Forração Interna:		Avariado	Pedais:		OK
Volante:		Avariado	Alavanca da Marcha:		OK
Painel de Instrumentos:		Avariado	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		OK
Estepe:		Avariado	Rodas Dianteiras:		OK
Condição de locomoção:		N/A			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001785

Placa:



Data Impressão: 30/10/2025 20:03

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 9BM384098JB787335

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	██████	Renavam	00386703450
Chassi	9BM384098JB787335	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	37690910	Nr Caixa Câmbio	7135311
Categoria	ALUGUEL	Marca	MERCEDES-BENZ
Modelo	L 1318	Ano Fab.	1988
Ano Mod.	1988	Cor	VERMELHA
Combustível	DIESEL	UF	PR
Município	MARINGA-PR	Espécie	CARGA
Potência	136	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Terceiro Eixo	7430031



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	473,05		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	██████	Renavam	00386703450
Chassi	9BM384098JB787335	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	37690910	Caixa Câmbio	7135311
Município	MARINGA	UF	PR
Tipo	CAMINHAO	Categoria	NAO ATRIBUIDO
Marca Modelo	M.B./M.B./M.BENZ L 1318	Ano Fab	1988
Ano Mod	1988	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	3828401
Nr Eixo Traseiro	7430031	Combustível	DIESEL
Cor	VERMELHA	Potência	136
CPF/CNPJ Faturado	60812088000330	UF Faturamento	SP



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEICULO

ID Vistoria: 00001785

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:03

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 9BM384098JB787335



CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00001785

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:03

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 9BM384098JB787335

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 37.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 3.700,00**

Totais:

Sub-Total: **3.700,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 3.700,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____