



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001795



GOL 1.6 CITY - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 20:19

Data Vistoria: 07/10/2025 15:28

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: GOL 1.6 CITY - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2003/2003

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: MG/BELO
HORIZONTE-MG

Nr Motor: UPD024512

Nr Motor BIN: UPD024512

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWC05X13T122100

Nr Chassi BIN:
9BWC05X13T122100

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal


Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:


PESSIMO ESTADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001795

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:19

Nr Motor: UPD024512

Nr Chassi: 9BWCB05X13T122100

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Capô:		Avariado	Teto:		Avariado
Retrovisor Lado Direito:		OK	Retrovisor Lado Esquerdo:		Avariado
Porta Dianteira Direita:		OK	Porta Dianteira Esquerda:		OK
Porta Traseira Direita:		OK	Porta Traseira Esquerda:		OK
Porta Malas:		Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:		Faltando
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK	Vidro Traseiro Esquerdo:		Faltando
Vidro Traseiro Direito:		OK	Lanterna Traseira Direita:		Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:		OK	Parabrisa Traseiro:		OK
Bancos Dianteiros:		Avariado	Bancos Traseiros:		Avariado
Forração Do Teto:		OK	Forração Interna:		Avariado
Pedais:		OK	Volante:		Faltando
Alavanca da Marcha:		OK	Painel de Instrumentos:		Avariado
Pneus Dianteiros:		Avariado	Pneus Traseiros:		Avariado
Rodas Traseiras:		OK	Rodas Dianteiras:		OK
Condição de Locomoção:		N/A	Veiculo Blindado:		NÃO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001795

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:19

Nr Motor: UPD024512

Nr Chassi: 9BWCB05X13T122100

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Chassi	9BWCB05X13T122100
Situação Chassi	NORMAL	Nr Motor	UPD024512
Categoria	PARTICULAR	Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	GOL 1.6 CITY	Ano Fab.	2003
Ano Mod.	2003	Cor	BRANCA
Combustível	ALCOOL	UF	MG
Município	BELO HORIZONTE-MG	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	100	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1596
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	130	CMT	170



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
LICENCIAMENTO			
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	K**** C***** F*****
--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	805165142
Chassi	9BWCB05X13T122100	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UPD024512	Município	BELO HORIZONTE
UF	MG	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VOLKSWAGEN/VW/GOL 1.6 CITY

Ano Fab	2003	Ano Mod	2003
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL	Cilindradas	1596
Cor	BRANCA	Potência	100
Capacidade Passageiros	5	CMT	170
CPF/CNPJ Faturado	01929665000147	UF Faturamento	MG

CPF/CNPJ Proprietário 2*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001795

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:19

Nr Motor: UPD024512


Nr Chassi: 9BWCB05X13T122100




CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02





INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ADICIONAL 02



ADICIONAL 05

ADICIONAL 03



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00001795

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:19

Nr Motor: UPD024512

Nr Chassi: 9BWC05X13T122100

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 13.200,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **90,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.320,00****Totais:**Sub-Total: **1.320,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.320,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____