



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001823



R124 GA4X2NZ 400 - SCANIA



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 20:27

Data Vistoria: 10/10/2025 12:13

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: R124 GA4X2NZ 400 - SCANIA

Ano Fab / Modelo: 2002/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA /
SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:



UF/Cidade Placa:

MS/DOURADOS-MS

Nr Motor:

Nr Motor BIN: 8014620

Nr Chassi: 9BSR4X2A023534325

Nr Chassi BIN:

9BSR4X2A023534325

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 7764620

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:


-



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001823

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:27

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BSR4X2A023534325

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros:	Avariado
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	Faltando
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A
Veiculo Blindado:	NÃO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001823

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:27

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BSR4X2A023534325

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	C. TRATOR
Placa	[REDACTED]	Renavam	00787947105
Chassi	9BSR4X2A023534325	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	8014620	Nr Caixa Câmbio	7764620
Categoria	ALUGUEL	Marca	SCANIA
Modelo	R124 GA4X2NZ 400	Ano Fab.	2002
Ano Mod.	2002	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	MS
Município	DOURADOS-MS	Espécie	TRACAO
Potência	400	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Carga	66
Capacidade Passageiros	2	Nr Eixos	2
Terceiro Eixo	769102	PBT	1820
CMT	6600		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 858,96	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	858,96		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTEM DEBITOS DE IPVA
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001823

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:27

Nr Motor:


Nr Chassi: 9BSR4X2A023534325




CHASSI




FRENTE




TRASEIRA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO





COLUNA TRASEIRA DIR









LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04	ADICIONAL 05	ADICIONAL 06
		
ADICIONAL 07	ADICIONAL 08	

ID Vistoria: 00001823	Placa:	Data Impressão: 30/10/2025 20:27
Nr Motor:	Nr Chassi: 9BSR4X2A023534325	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 130.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 60,00%	Valor Depreciado: R\$ 52.000,00	
Totais:		
Sub-Total: 52.000,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 52.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____