




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001784



GOL 1.0 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 30/10/2025 20:30

Data Vistoria: 07/10/2025 10:23

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: GOL 1.0 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2005/2006

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA
BRANCA / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/AMERICANA-SP

Nr Motor: BNW001117

Nr Motor BIN: BNW001117

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWCA05W66T043875

Nr Chassi BIN:
9BWCA05W66T043875

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:


VEICULO PARADO AO TEMPO, BORRACHAS E PLASTICOS QUEBRADOS OU RESSECADOS, FALTANDO PECAS, PARTE INTERNA TODA AVARIADA POSSIVELMENTE FOI DESTRUIDO PARA PROCURAR DROGAS, COMPARTIMENTO ESCONDIDO.




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001784

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/10/2025 20:30

Nr Motor: BNW001117

Nr Chassi: 9BWCA05W66T043875

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		Avariado
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Parabrisa Dianteiro:		Avariado	Capô:		OK
Teto:		OK	Retrovisor Lado Direito:		Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:		OK	Porta Dianteira Direita:		Avariado
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Bancos Dianteiros:		Avariado
Bancos Traseiros:		Avariado	Forração Do Teto:		Avariado
Forração Interna:		Avariado	Pedais:		OK
Volante:		OK	Alavanca da Marcha:		Avariado
Painel de Instrumentos:		Avariado	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		OK
Rodas Dianteiras:		OK	Condição de locomoção:		N/A
Veiculo Blindado:		NÃO			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001784

Placa:

Data Impressão: 30/10/2025 20:30

Nr Motor: BNW001117

Nr Chassi: 9BWCA05W66T043875

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa		Renavam	00868408921
Chassi	9BWCA05W66T043875	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BNW001117	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1.0
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2006
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	AMERICANA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	72
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	140
CMT	160		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.212,97	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	1.212,97		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	6*****	Proprietário	T***** E P***** A*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO JUDICIAL
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	LEI	Renavam	00868408921
Chassi	9BWCA05W66T043875	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BNW001117	Município	AMERICANA
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VOLKSWAGEN/VW/GOL 1.0
Ano Fab	2005	Ano Mod	2006
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	BRANCA	Potência	72
Capacidade Passageiros	5	CMT	160
CPF/CNPJ Proprietário	6*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	RENAJUD: SIM	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001784

Placa: LEI


Data Impressão: 30/10/2025 20:30

Nr Motor: BNW001117


Nr Chassi: 9BWCA05W66T043875




CHASSI




FRENTE




TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR







INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04	ADICIONAL 05	ADICIONAL 06
		
ADICIONAL 07	ADICIONAL 08	

ID Vistoria: 00001784	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 30/10/2025 20:30
Nr Motor: BNW001117	Nr Chassi: 9BWCA05W66T043875	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 15.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 80,00%	Valor Depreciado: R\$ 3.000,00	
Totais:		
Sub-Total: 3.000,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 3.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____