E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO | **Numeração: 00001770**

8.140 - VOLKSWAGEN

[redacted]

Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 30/10/2025 22:22*	Data Vistoria: 06/10/2025 13:13

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

Modelo: **8.140 - VOLKSWAGEN**		Ano Fab / Modelo: **1997/1998**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **GO/BRITANIA-GO**		
Nr Motor: **4027951**	Nr Motor BIN: **4027951**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BWVTAT60VRB07564**	Nr Chassi BIN: **9BWVTAT60VRB07564**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Diesel**	Combustível BIN: **Diesel**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		
Quilometragem: **473.193 km**			
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Federal**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD	Responsável:

Observação:

-

CHASSI

FRENTE

TRASEIRA

PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001770 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 30/10/2025 22:22*

Nr Motor: 4027951 **Nr Chassi: 9BWVTAT60VRB07564**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	N/A	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	N/A	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Bancos Dianteiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	OK	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	N/A	**Veiculo Blindado:**	NÃO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001770 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/10/2025 22:22*

Nr Motor: 4027951 **Nr Chassi: 9BWVTAT60VRB07564**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Atenção para as Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00690097190
Chassi	9BWVTAT60VRB07564	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4027951	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	**Modelo**	8.140
Ano Fab.	1997	**Ano Mod.**	1998
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	GO	**Município**	BRITANIA-GO
Espécie	CARGA	**Potência**	135
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	CARROCERIA ABERTA
Cilindradas	4300	**Capacidade Passageiros**	3
PBT	770	**CMT**	1000

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 263,39	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 390,46
Valor Débito Licenc	263,39	**Valor Débito Multa**	390,46

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	9**********	**Proprietário**	R****** D* A****** S****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM_CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00690097190	**Chassi**	9BWVTAT60VRB07564
Nr Motor	4027951	**Município**	BRITANIA

UF	GO	**Tipo**	CAMINHAO
Marca Modelo	VW/8.140	**Ano Fab**	1997
Ano Mod	1998	**Combustível**	DIESEL
Cilindradas	4300	**Cor**	BRANCA
Potência	135	**Capacidade Passageiros**	*
CMT	*	**PTB**	*
CPF/CNPJ Faturado	25762170000568	**UF Faturamento**	*
Última Atualização	10/11/2020	**CPF/CNPJ Proprietário**	9**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM_CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição 1	RENAINF	**Restrição Judicial**	NAO
Comunicação de Venda	NAO		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001770 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 30/10/2025 22:22*

Nr Motor: 4027951 **Nr Chassi: 9BWVTAT60VRB07564**

CHASSI

FRENTE

TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO

MOTOR

DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA ESQ

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

LATERAL ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQ

PNEU TRASEIRO ESQUERDO

PLACA

TRASEIRA DIAGONAL DIREITA

PNEU TRASEIRO DIREITO

COLUNA TRASEIRA DIR

LATERAL DIREITA

DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA

COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR

INTERIOR 02

INTERIOR 03

INTERIOR 04

INTERIOR 05

ADICIONAL 01





ADICIONAL 02

ADICIONAL 03

ADICIONAL 04

ADICIONAL 05

ADICIONAL 06

ADICIONAL 07

ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00001770 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/10/2025 22:22*

Nr Motor: 4027951 **Nr Chassi: 9BWVTAT60VRB07564**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 85.500,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R$ 34.200,00**

Totais:

Sub-Total: **34.200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 34.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____