E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00001819**

M.BENZ L 1218 - M.B.

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 30/10/2025 22:34*	Data Vistoria: 09/10/2025 15:26

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

Modelo: **M.BENZ L 1218 - M.B.**		Ano Fab / Modelo: **1995/1995**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SC/JOINVILLE-SC**		
Nr Motor: **37695510282074**	Nr Motor BIN: **37695510282074**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BM384009SB062885**	Nr Chassi BIN: **9BM384009SB062885**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **713741001364383**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

..




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001819 | **Placa: [redacted]** | *Data Impressão: 30/10/2025 22:34*

Nr Motor: 37695510282074 | **Nr Chassi: 9BM384009SB062885**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Rodas/Calotas:	Ok	**Retrovidor L.D.:**	Ok
Retrovidor L.E.:	Não Ok		

Interna

Volante:	Ok	**Banco Dianteiro Esquerdo:**	Não Ok
Banco Dianteiro Direito:	Não Ok	**Banco Traseiro:**	Não Ok
Painel:	Ok	**Câmbio:**	Ok
Chave de Seta:	Ok	**Cinta de Segurança D.D:**	Ok
Forro de Teto:	Ok	**Forro da Porta D.E:**	Não Ok
Forro da Porta D.D:	Não Ok		



Retrovidor L.E.:
Não Ok

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001819 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 30/10/2025 22:34*

Nr Motor: 37695510282074 **Nr Chassi: 9BM384009SB062885**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL | 3 - BIN FEDERAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- **Bin Federal - Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Recall**
- **Renajud**
- **Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00637120507
Chassi	9BM384009SB062885	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	37695510282074	**Nr Caixa Câmbio**	713741001364383
Categoria	ALUGUEL	**Marca**	M.B.
Modelo	M.BENZ L 1218	**Ano Fab.**	1995
Ano Mod.	1995	**Cor**	BRANCA
Combustível	DIESEL	**UF**	SC
Município	JOINVILLE-SC	**Espécie**	CARGA
Potência	184	**Procedência Veículo**	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	**Nr Eixos**	2
Terceiro Eixo	743306016857493	**PBT**	1150
CMT	2250		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R$ 6.403,51	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 1.353,25	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	6.403,51	**Valor Débito Licenc**	1.353,25

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2**********	**Proprietário**	J**** F******* C*****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00637120507
Chassi	9BM384009SB062885	**Remarcação Chassi**	NORMAL

Nr Motor	37695510282074	**Caixa Câmbio**	713741001364383
Município	JOINVILLE	**UF**	SC
Tipo	CAMINHAO	**Categoria**	CARGA
Marca Modelo	MERCEDES/M.BENZ/L 1218	**Ano Fab**	1995
Ano Mod	1995	**Montagem**	COMPLETA
Nr Carroceria	3848101945838	**Nr Eixos**	2
Nr Eixo Traseiro	743306016857493	**Combustível**	DIESEL
Cor	BRANCA	**Potência**	184
CMT	2250	**CPF/CNPJ Faturado**	82607870000198
UF Faturamento	SC	**CPF/CNPJ Proprietário**	2**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00637120507
Chassi	9BM384009SB062885	**Município**	JOINVILLE
UF	SC	**Tipo**	CAMINHAO
Categoria	ALUGUEL	**Marca Modelo**	M.BENZ/L 1218
Ano Fab	1995	**Ano Mod**	1995
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	3
Combustível	DIESEL	**Cor**	BRANCA
Potência	184	**Capacidade Passageiros**	2
Capacidade Carga	12	**CMT**	22
PTB	12	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	2**********	**Proprietário**	J**** F******* C*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Multa RENAINF**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001819 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 30/10/2025 22:34*

Nr Motor: 37695510282074 **Nr Chassi: 9BM384009SB062885**



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PNEU TRASEIRO ESQUERDO


PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 04







ADICIONAL 05	ADICIONAL 06	ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00001819 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/10/2025 22:34*

Nr Motor: 37695510282074 **Nr Chassi: 9BM384009SB062885**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 80.000,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%** Valor Depreciado: **R$ 32.000,00**

Totais:

Sub-Total: **32.000,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 32.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____