



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00001849

STRADA WORKING - FIAT



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 13:41

Data Vistoria: 23/10/2025 16:27

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Av. Bem Querer, 2337, Centro, Caracará/RR. CEP: 69360-000.

Complemento: RVGF+C6 Caracará, State of Roraima

Vistoria Veicular:

OSA: 15

Modelo: STRADA WORKING - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2002/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Escritório Central - Caracará/RR

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NAK5632

UF/Cidade Placa: RR/BOA VISTA RR-RR

Nr Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO

Nr Motor BIN: 6330115

Condições Motor: MOTOR SEM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (Sem a placa com a gravação de identificação)

Nr Chassi: OXIDADO

Nr Chassi BIN: 9BD27807222802586

Condições Chassi: CHASSI OXIDADO (Ocorre nas sucatas quando não é possível identificar a numeração)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

NÂMERO DO MOTOR E CHASSI OXIGENADO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001849

Placa: NAK5632

Data Impressão: 24/11/2025 13:41

Nr Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO

Nr Chassi: OXIDADO

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Retrovisor Lado Direito:  Avariado

Retrovisor Lado Esquerdo:  Avariado

Vidro Da Porta Dianteira Direita:  Avariado

Condição de locomoção:  Avariado

Veiculo Blindado:  NÃO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001849

Placa: NAK5632

Data Impressão: 24/11/2025 13:41

Nr Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO

Nr Chassi: OXIDADO

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	NAK5632	Renavam	00776897543
Chassi	9BD27807222802586	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	6330115	Categoria	OFICIAL
Marca	FIAT	Modelo	STRADA WORKING
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	RR	Município	BOA VISTA RR-RR
Espécie	CARGA	Potência	76
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAB. EST.
Capacidade Passageiros	2	PBT	170
CMT	280		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 242,97	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	242,97		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001849

Placa: NAK5632

Data Impressão: 24/11/2025 13:41

Nr Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO

Nr Chassi: OXIDADO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA




MOTOR COMPARTIMENTO



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA





ID Vistoria: 00001849	Placa: NAK5632	Data Impressão: 24/11/2025 13:41
Nr Motor: SEM IDENTIFICAÇÃO	Nr Chassi: OXIDADO	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 3.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 90,00%	Valor Depreciado: R\$ 300,00	
Totais:		
Sub-Total: 300,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 300,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Danubio de Sousa Vieira

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: ____/____/____