



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP:
45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00001884



BAND. BJ55LP 2BL - TOYOTA



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 14:46

Data Vistoria: 22/10/2025 13:20

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Av. Bem Querer, 2337, Centro, Caracará/RR. CEP: 69360-000.

Complemento: RVGF+C6 Caracará, State of Roraima

Vistoria Veicular:

OSA: 2

Modelo: BAND. BJ55LP 2BL - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 1996/1997

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Escritório
Central - Caracará/RR

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NAH3367

UF/Cidade Placa: RR/BOA
VISTA RR-RR

Nr Motor: ILEGÍVEL

Nr Motor BIN: 1479715

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO ILEGÍVEL

Nr Chassi: 9BRBJ0160T1010201

Nr Chassi BIN:
9BRBJ0160T1010201

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 0910TN

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Cinza

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

ELA ESTA MUITO BOA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001884

Placa: NAH3367

Data Impressão: 24/11/2025 14:46

Nr Motor: ILEGÍVEL

Nr Chassi: 9BRBJ0160T1010201

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Retrovisor Lado Direito:		Avariado	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		Avariado
Rodas Dianteiras:		Avariado	Condição de locomoção:		Avariado
Veículo Blindado:		NÃO			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001884

Placa: NAH3367

Data Impressão: 24/11/2025 14:46

Nr Motor: ILEGÍVEL

Nr Chassi: 9BRBJ0160T1010201

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	NAH3367	Renavam	00149290276
Chassi	9BRBJ0160T1010201	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1479715	Nr Caixa Câmbio	0910TN
Categoria	OFICIAL	Marca	TOYOTA
Modelo	BAND. BJ55LP 2BL	Ano Fab.	1996
Ano Mod.	1997	Cor	CINZA
Combustível	DIESEL	UF	RR
Município	BOA VISTA RR-RR	Espécie	CARGA
Potência	96	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	CAB DUPLA	Capacidade Carga	1
Nr Eixos	2	Terceiro Eixo	2210TD
PBT	310	CMT	310



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 202,66	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	202,66		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	CIRCULACAO
Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO	Placa	NAH3367
Renavam	00149290276	Chassi	9BRBJ0160T1010201

Remarcação Chassi	NÃO	Nr Motor	1479715
Município	BOA VISTA	UF	RR
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	TOYOTA/BAND. BJ55LP 2BL	Ano Fab	1996
Ano Mod	1997	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	NÃO INFORMADO
Combustível	DIESEL	Cor	CINZA
Potência	96	CMT	310
PTB	310	CPF/CNPJ Faturado	05902168000106
UF Faturamento	RO	Última Atualização	16/10/1998
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	NÃO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
---------	-----

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN:<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00001884

Placa: NAH3367

Data Impressão: 24/11/2025 14:46

Nr Motor: ILEGÍVEL

Nr Chassi: 9BRBJ0160T1010201



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR





ID Vistoria: 00001884	Placa: NAH3367	Data Impressão: 24/11/2025 14:46
Nr Motor: ILEGÍVEL	Nr Chassi: 9BRBJ0160T1010201	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 27.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00
Depreciação (%): 80,00%	Valor Depreciado: R\$ 5.400,00

Totais:

Sub-Total: 5.400,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 5.400,00
---------------------	-------------------------------	------------------------------------

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Danubio de Sousa Vieira

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: ____/____/____