



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001888

L200 TRITON GL D - MITSUBISHI



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 14:52

Data Vistoria: 23/10/2025 11:28

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Av. Bem Querer, 2337, Centro, Caracará/RR. CEP: 69360-000.

Complemento: RVGF+C6 Caracará, State of Roraima

Vistoria Veicular:

OSA: 11

Modelo: L200 TRITON GL D - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2017/2018

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Escritório Central - Caracará/RR

Tipo Veículo: Veículos

Placa: KRX2960

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 4M41UCBH1886

Nr Motor BIN:
4M41UCBH1886

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31766

Nr Chassi BIN:
93XLNKB8TJCH31766

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

MUITO BEM CONSERVADA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001888

Placa: KRX2960

Data Impressão: 24/11/2025 14:52

Nr Motor: 4M41UCBH1886

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31766

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	Avariado	Rodas Dianteiras:	Avariado
Condição de locomoção:	Avariado	Veículo Blindado:	NÃO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001888

Placa: KRX2960

Data Impressão: 24/11/2025 14:52

Nr Motor: 4M41UCBH1886

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31766

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	KRX2960	Renavam	01121266085
Chassi	93XLNKB8TJCH31766	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4M41UCBH1886	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON GL D
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	ESPECIAL	Potência	180
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	3200	Capacidade Carga	101
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 248,09	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	248,09		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	KRX2960
Renavam	01121266085	Chassi	93XLNKB8TJCH31766
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	4M41UCBH1886
Município	BRASILIA	UF	DF
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	ESPECIAL
Marca Modelo	L200 TRITON GL D/MMC	Ano Fab	2017

Ano Mod	2018	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	3200
Cor	BRANCA	Potência	180
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	1.01
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN:<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001888

Placa: KRX2960

Data Impressão: 24/11/2025 14:52

Nr Motor: 4M41UCBH1886

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31766





COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR





INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



ID Vistoria: 00001888

Placa: KRX2960

Data Impressão: 24/11/2025 14:52

Nr Motor: 4M41UCBH1886

Nr Chassi: 93XLNKB8TJCH31766

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 88.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **65,00%**Valor Depreciado: **R\$ 30.975,00****Totais:**Sub-Total: **30.975,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 30.975,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Danubio de Sousa Vieira

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: ____/____/____