



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**CONSERVADO**

Numeração: 00002201

**RANGER XL CD4 22H - FORD**



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 15:48

Data Vistoria: 17/11/2025 09:28

#### Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

#### Local de atendimento:

Endereço: Rua Alfredo Cruz, 283, Centro, Boa Vista/RR. CEP: 69301-030.

Complemento: R8CM+94 Centro, Boa Vista - State of Roraima

#### Vistoria Veicular:

OSA: 32

Modelo: RANGER XL CD4 22H - FORD

Ano Fab / Modelo: 2014/2014

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Escritório Central - Boa Vista/RR

Tipo Veículo: Veículos

Placa: LTD5541

UF/Cidade Placa:  
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: QJ2TEJ219141

Nr Motor BIN:  
QJ2TEJ219141

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 8AFAR23N5EJ219141

Nr Chassi BIN:  
8AFAR23N5EJ219141

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

#### Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

#### Observação:

RANGER ESTA BEM CONSERVADA



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00002201

Placa: LTD5541

Data Impressão: 24/11/2025 15:48

Nr Motor: QJ2TEJ219141

Nr Chassi: 8AFAR23N5EJ219141

### LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO




APRESENTA PROBLEMA



### CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

#### Estado Geral Do Veículo

|                             |          |                        |          |
|-----------------------------|----------|------------------------|----------|
| Lanterna Traseira Esquerda: | Avariado | Pneus Dianteiros:      | Avariado |
| Pneus Traseiros:            | Avariado | Rodas Traseiras:       | Avariado |
| Rodas Dianteiras:           | Avariado | Condição de locomoção: | Avariado |
| Veículo Blindado:           | NÃO      |                        |          |



Lanterna Traseira Esquerda:

Avariado



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002201

Placa: LTD5541

Data Impressão: 24/11/2025 15:48

Nr Motor: QJ2TEJ219141

Nr Chassi: 8AFAR23N5EJ219141

### Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



### BIN ESTADUAL

|                        |                   |                  |                   |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Situação do veículo    | EM CIRCULACAO     | Tipo             | CAMINHONETE       |
| Placa                  | LTD5541           | Renavam          | 01011285271       |
| Chassi                 | 8AFAR23N5EJ219141 | Situação Chassi  | NORMAL            |
| Nr Motor               | QJ2TEJ219141      | Categoria        | OFICIAL           |
| Marca                  | FORD              | Modelo           | RANGER XL CD4 22H |
| Ano Fab.               | 2014              | Ano Mod.         | 2014              |
| Cor                    | BRANCA            | Combustível      | DIESEL            |
| UF                     | DF                | Município        | BRASILIA-DF       |
| Espécie                | ESPECIAL          | Potência         | 150               |
| Procedência Veículo    | IMPORTADO         | Carroceria       | ABER CDUP         |
| Cilindradas            | 2198              | Capacidade Carga | 112               |
| Capacidade Passageiros | 5                 | Nr Eixos         | 2                 |
| PBT                    | 320               | CMT              | 500               |



### Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



### Débitos e Multas:

|            |                                    |               |                             |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Déb IPVA   | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA          | Débito DPVAT  | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT  |
| Déb Licenc | NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas | NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



### Restrições:

|                     |               |                      |             |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto     | NADA CONSTA   | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002201

Placa: LTD5541

Data Impressão: 24/11/2025 15:48

Nr Motor: QJ2TEJ219141

Nr Chassi: 8AFAR23N5EJ219141



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA





|                               |                                 |                                     |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ID Vistoria: 00002201         | Placa: LTD5541                  | Data Impressão: 24/11/2025 15:48    |
| Nr Motor: QJ2TEJ219141        | Nr Chassi: 8AFAR23N5EJ219141    |                                     |
| Vistoria Financeira:          |                                 |                                     |
| Valor Avaliado: R\$ 59.400,00 | Valor FIPE: R\$ 0,00            |                                     |
| Depreciação (%): 70,00%       | Valor Depreciado: R\$ 17.820,00 |                                     |
| Totais:                       |                                 |                                     |
| Sub-Total: 17.820,00          | Depreciação Forçada(%): 0,00%   | Valor Final Avaliado: R\$ 17.820,00 |

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

*Danubio de Sousa Vieira*

\_\_\_\_\_  
E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_