



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002202

L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 15:56

Data Vistoria: 17/11/2025 08:35

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Alfredo Cruz, 283, Centro, Boa Vista/RR. CEP: 69301-030.

Complemento: R8CM+94 Centro, Boa Vista - State of Roraima

Vistoria Veicular:

OSA: 31

Modelo: L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2018/2019

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Escritório Central - Boa Vista/RR

Tipo Veículo: Veículos

Placa: PHS5D16

UF/Cidade Placa:
AM/MANAUS-AM

Nr Motor: 4N15BAB9186

Nr Motor BIN:
4N15BAB9186

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18954

Nr Chassi BIN:
93XLJKL1TKCJ18954

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

ELA TA BEM CONSERVADA,ELA ESQUENTOU O MOTOR TIVERAM QUE DEIXAR ELA SEM USO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002202

Placa: PHS5D16

Data Impressão: 24/11/2025 15:56

Nr Motor: 4N15BAB9186

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18954

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Pneus Dianteiros:



OK

Observação:PNEUS NOVOS

Pneus Traseiros:



OK

Observação:PNEUS NOVOS

Rodas Traseiras:



OK

Rodas Dianteiras:



OK

Condição de locomoção:



Avariado

Veiculo Blindado:



NÃO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002202

Placa: PHS5D16

Data Impressão: 24/11/2025 15:56

Nr Motor: 4N15BAB9186

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18954

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	PHS5D16	Renavam	01185809349
Chassi	93XLJKL1TKCJ18954	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4N15BAB9186	Categoria	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON SPT GL
Ano Fab.	2018	Ano Mod.	2019
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	AM	Município	MANAUS-AM
Espécie	ESPECIAL	Potência	190
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER CDUP
Cilindradas	2442	Capacidade Carga	105
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	525



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 150,02	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	150,02		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I** C*** M D* C D* B*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002202

Placa: PHS5D16

Data Impressão: 24/11/2025 15:56

Nr Motor: 4N15BAB9186

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18954



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA





ID Vistoria: 00002202	Placa: PHS5D16	Data Impressão: 24/11/2025 15:56
Nr Motor: 4N15BAB9186	Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18954	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 89.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 70,00%	Valor Depreciado: R\$ 26.700,00	
Totais:		
Sub-Total: 26.700,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 26.700,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Danubio de Sousa Vieira

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: ____/____/____