



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002210

L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 16:15

Data Vistoria: 13/11/2025 08:40

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Rua Alfredo Cruz, 283, Centro, Boa Vista/RR. CEP: 69301-030.

Complemento: R8CM+94 Centro, Boa Vista - State of Roraima

Vistoria Veicular:

OSA: 23

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2009/2009

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Escritório Central - Boa Vista/RR

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NDX1188

UF/Cidade Placa:
RO/PORTO VELHO-RO

Nr Motor: 4D56CM3660

Nr Motor BIN: 4D56CM3660

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XGNK7409C958228

Nr Chassi BIN:
93XGNK7409C958228

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002210

Placa: NDX1188

Data Impressão: 24/11/2025 16:15

Nr Motor: 4D56CM3660

Nr Chassi: 93XGNK7409C958228

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO




APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Traseiro:	Avariado	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	Avariado
Rodas Dianteiras:	Avariado	Condição de locomoção:	Avariado
Veículo Blindado:	NÃO		



Parachoque Traseiro:

Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002210

Placa: NDX1188

Data Impressão: 24/11/2025 16:15

Nr Motor: 4D56CM3660

Nr Chassi: 93XGNK7409C958228

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MIST CAM
Placa	NDX1188	Renavam	00163056030
Chassi	93XGNK7409C958228	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM3660	Marca	MITSUBISHI
Modelo	L200 4X4 GL	Ano Fab.	2009
Ano Mod.	2009	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	RO
Município	PORTO VELHO-RO	Espécie	ESPECIAL
Potência	121	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER CDUP	Cilindradas	2477
Capacidade Carga	108	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	283
CMT	220		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 331,21	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	331,21		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002210

Placa: NDX1188

Data Impressão: 24/11/2025 16:15

Nr Motor: 4D56CM3660

Nr Chassi: 93XGNK7409C958228



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA





ID Vistoria: 00002210	Placa: NDX1188	Data Impressão: 24/11/2025 16:15
Nr Motor: 4D56CM3660	Nr Chassi: 93XGNK7409C958228	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 35.900,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 70,00%	Valor Depreciado: R\$ 10.770,00	
Totais:		
Sub-Total: 10.770,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 10.770,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Danubio de Sousa Vieira

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: ____/____/____