



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002309

HILUX 4CDL SR - TOYOTA



Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data Impressão: 24/11/2025 16:53

Data Vistoria: 21/11/2025 10:00

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Estação Ecológica Maracá - SEDE, S/N, Boa Esperança, Alto Alegre/RR. CEP: 69343-000.

Complemento: 9H68+R8 Boa Esperança, Alto Alegre - RR

Vistoria Veicular:

OSA: 41

Modelo: HILUX 4CDL SR - TOYOTA

Ano Fab / Modelo: 2002/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Estação Ecológica Maracá - Alto Alegre/RR

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NAL9068

UF/Cidade Placa: RR/BOA VISTA RR-RR

Nr Motor: 5L5207985

Nr Motor BIN: 5L5207985

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 8AJ33LNL529403907

Nr Chassi BIN: 8AJ33LNL529403907

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

UMA SUCATA APROVEITAVEL



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002309

Placa: NAL9068

Data Impressão: 24/11/2025 16:53

Nr Motor: 5L5207985

Nr Chassi: 8AJ33LNL529403907

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✗ Avariado
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✗ Avariado	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✗ Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✗ Avariado	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✗ Avariado	Bancos Traseiros:	✗ Avariado
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Estepe:	✗ Avariado	Rodas Dianteiras:	✗ Avariado
Condição de locomoção:	✗ Avariado	Veiculo Blindado:	⚠ NÃO



Paracheque Traseiro:
✗ Avariado



Parabrisa Dianteiro:
✗ Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✗ Avariado



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:
✗ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002309

Placa: NAL9068

Data Impressão: 24/11/2025 16:53

Nr Motor: 5L5207985

Nr Chassi: 8AJ33LNL529403907

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	NAL9068	Renavam	00787837369
Chassi	8AJ33LNL529403907	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	5L5207985	Categoria	OFICIAL
Marca	TOYOTA	Modelo	HILUX 4CDL SR
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2002
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	RR	Município	BOA VISTA RR-RR
Espécie	CARGA	Potência	89
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	CAB DUPLA
Cilindradas	2986	Capacidade Carga	1
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	280	CMT	330



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 242,97	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	242,97		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO TRIBUTARIA: BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: BENEFICIO TRIBUTARIO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002309

Placa: NAL9068

Data Impressão: 24/11/2025 16:53

Nr Motor: 5L5207985

Nr Chassi: 8AJ33LNL529403907



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




FRENTE




TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA





ID Vistoria: 00002309	Placa: NAL9068	Data Impressão: 24/11/2025 16:53
Nr Motor: 5L5207985	Nr Chassi: 8AJ33LNL529403907	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 22.500,00	Valor FIPE: R\$ 0,00
Depreciação (%): 90,00%	Valor Depreciado: R\$ 2.250,00

Totais:

Sub-Total: 2.250,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 2.250,00
---------------------	-------------------------------	------------------------------------

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Danubio de Sousa Vieira

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Danubio de Sousa Vieira

Data: ____/____/____