



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00002134



PAJERO TR4 FLEX HP - MITSUBISHI



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 25/06/2026 16:50

Data Vistoria: 13/11/2025 14:13

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 2025

Modelo: PAJERO TR4 FLEX HP - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2013/2014

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ARMAZÉM DA POLICIA
FEDERAL / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: PGU8I35

UF/Cidade Placa:
SP/VINHEDO-SP

Nr Motor: 4G94RP7616

Nr Motor BIN:
4G94RP7616

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XFRH77WECD87455

Nr Chassi BIN:
93XFRH77WECD87455

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002134

Placa: PGU8I35

Data Impressão: 25/06/2026 16:50

Nr Motor: 4G94RP7616

Nr Chassi: 93XFRH77WECD87455

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✓ OK
Pneus Traseiros:	✓ OK	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002134

Placa: PGU8I35

Data Impressão: 25/06/2026 16:50

Nr Motor: 4G94RP7616

Nr Chassi: 93XFRH77WECD87455

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

3 - FIPE



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



FIPE



Atenção para as Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Chassi	93XFRH77WECD87455	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4G94RP7616	Categoria	PARTICULAR
Marca	MITSUBISHI	Modelo	PAJERO TR4 FLEX HP
Ano Fab.	2013	Ano Mod.	2014
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	VINHEDO-SP
Espécie	MISTO	Potência	140
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	JIPE
Cilindradas	1999	Capacidade Carga	34
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	181	CMT	331



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.996,22
Valor Débito Multa	1.996,22		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	J***** T***** F*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	--------------------	----------	---------------

Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE	Placa	PGU8I35
ROUBO/FURTO			
Renavam	00598557563	Chassi	93XFRH77WECD87455
Município	VINHEDO	UF	SP
Tipo	UTILITARIO	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	MMC/PAJERO TR4 FLEX HP	Ano Fab	2013
Ano Mod	2014	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	2	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1999	Cor	BRANCA
Potência	140	Capacidade Passageiros	5
Capacidade Carga	0.34	CMT	0.33
PTB	0.18	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	J***** T***** F*****
SENATRAN / FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		
Roubo e Furto Ativo:			
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO		
RECALL:			
RECALL	NADA CONSTA		
RENAJUD:			
RENAJUD	NADA CONSTA		
INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):			
Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA		
Multas Federais 2024-09-13 às 23:36 (CORTESIA)			
Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	267130	Órgão Autuado	PREF. DE SP MOGI DAS CRUZES
Número Infração	C300500276	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2024-09-13 23:36
Local Ocorrência	AV HENRIQUE PERES , 190, MOGI DAS CRUZES/SP	Cod RENAINF	08266363951
Valor	130.16	Data Venc.	2025-01-06
Multas Federais 2024-09-29 às 17:55 (CORTESIA)			
Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	272370	Órgão Autuado	PREF. DE SP VINHEDO
Número Infração	R005466585	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Data/Hora	2024-09-29 17:55

SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
Local Ocorrência	ESTRADA DA BOIADA (PORTAL DA C, VINHEDO/SP	Cod RENAINF	08299983835
Valor	130.16	Data Venc.	2025-01-16

Multas Federais 2024-10-13 às 16:11 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1DG6598431	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	Data/Hora	2024-10-13 16:11
Local Ocorrência	SP 340 KM 117 METROS 900, CAMPINAS/SP	Cod RENAINF	08318790529
Valor	195.23	Data Venc.	2025-01-20

Multas Federais 2024-10-13 às 16:01 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1P 4200278	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2024-10-13 16:01
Local Ocorrência	SP 083 KM 010 METROS 600, VALINHOS/SP	Cod RENAINF	08623043235
Valor	130.16	Data Venc.	2025-01-27

Multas Federais 2024-12-31 às 12:11 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1Q 5704367	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2024-12-31 12:11
Local Ocorrência	SP 099 KM 073 METROS 940, CARAGUATATUBA/SP	Cod RENAINF	08178044234
Valor	130.16	Data Venc.	2025-04-22

Multas Federais 2025-01-11 às 13:03 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	2VA1157361	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2025-01-11 13:03
Local Ocorrência	AV POMPEIA (MARGINAL TIETE-POM, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	08185530416
Valor	130.16	Data Venc.	2025-05-02

Multas Federais 2025-02-02 às 11:59 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	2VA1171406	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2025-02-02 11:59
Local Ocorrência	AV SUMARE (PINHEIROS-PERDIZES),	Cod RENAINF	10032910622

SAO PAULO/SP			
Valor	130.16	Data Venc.	2025-05-22

Multas Federais 2025-02-13 às 19:07 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	8XA1440302	Código Infração	7587
Descrição da Infração	TRANSITAR NA FAIXA OU VIA	Data/Hora	2025-02-13 19:07
EXCLUSIVA REGULAM. P/ TRANSP. PUBL. COLETIVO PASSAG.			
Local Ocorrência	AVENIDA NOVE DE JULHO (CENTRO- SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10080243851
Valor	293.47	Data Venc.	2025-06-05

Multas Federais 2025-03-09 às 16:25 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	8VA1440553	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Data/Hora	2025-03-09 16:25
SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
Local Ocorrência	RUA CERRO CORA (LAPA-JAGUARE),, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10135935911
Valor	130.16	Data Venc.	2025-06-26

Multas Federais 2025-04-02 às 17:47 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	SIC2895764	Código Infração	5550
Descrição da Infração	ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO	Data/Hora	2025-04-02 17:47
PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO			
Local Ocorrência	R ULISSES ESTEVES COSTA, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10175848076
Valor	130.16	Data Venc.	2025-07-23

Multas Federais 2025-03-22 às 01:33 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	8VA1455601	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Data/Hora	2025-03-22 01:33
SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
Local Ocorrência	RUA HEITOR PENTEADO (BAIRRO-CE, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	10182669599
Valor	130.16	Data Venc.	2025-07-14

Multas Federais 2025-03-19 às 15:54 (CORTESIA)

Placa	PGU8I35	Renavam	00598557563
Cod. Órgão	270770	Órgão Autuado	PREF. DE SP SAO CAETANO DO SUL
Número Infração	T000520208	Código Infração	5541
Descrição da Infração	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A	Data/Hora	2025-03-19 15:54
REGULAMENTACAO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO			
Local Ocorrência	R SANTA ROSA PROX OP N 205, SAO CAETANO DO SUL/SP	Cod RENAINF	10197157157
Valor	195.23	Data Venc.	2025-07-21



Laudo CSV

CSV

CSV não encontrado na base consultada.

****ATENÇÃO:** *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.



RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA



RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA



FIPE:

FIPE	Ref	Marca	Modelo	Ano	Combustível	Preço FIPE	Preço Médio
022075-2	06/2026	MITSUBISHI	PAJERO TR4 2.0/ 2.0 FLEX 16V 4X4 AUT.	14	G	67.758,00	67.758,00



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002134

Placa: PGU8135

Data Impressão: 25/06/2026 16:50

Nr Motor: 4G94RP7616

Nr Chassi: 93XFRH77WECD87455




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO




COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ADICIONAL 02

ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002134

Placa: PGU8I35

Data Impressão: 25/06/2026 16:50

Nr Motor: 4G94RP7616

Nr Chassi: 93XFRH77WECD87455

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 67.758,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **20,00%**Valor Depreciado: **R\$ 54.206,40****Totais:**Sub-Total: **54.206,40**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 54.206,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentam as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos semelhantes.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____